

PROTOKÓŁ NR 1/2020

z kontroli dróg Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 9 marca 2020 r.

Kontrola Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego została zwołana na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz § 33 ust. 1 Statutu Gminy Radowo Małe – zał. Nr 1 do protokołu.

Obecni na kontroli członkowie Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:

1. Andrzej Szubert – Przewodniczący Komisji
2. Jan Chatłas – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Małgorzata Chatłas – członek komisji
4. Bożeka Kipisz - członek komisji
5. Wioleta Kozłowska - członek komisji

Lista obecności stanowi zał. Nr 2 do protokołu.

Komisja zapoznała się ze stanem dróg na terenie Gminy Radowo Małe. Przy drogach występują liczne zakrzywienia, które należałoby usunąć. Większość dróg jest w stanie dobrym i nie wymaga żadnych nakładów. Pozostałą część stanowią drogi na których należałoby przeprowadzić remonty:

Droga Borkowo Wielkie – droga gruntowa do jezdnia do cmentarza prowadząca do miejscowości Czachowo w złym stanie należy wyrównać.

Droga w Siedlicach – zapadnięta studzienka odpływowa przy skrzyżowaniu Węgorzyno-Dobra-Łobez i garb na drodze prowadzącej do Rekowa przy Niepublicznej Szkole Przysposabiającej.

Droga Orle – dogra prowadząca do miejscowości Pogorzelica, na której znajdują się nieliczne ubytki nawierzchni asfaltowej oraz nieuprzątnięte gałęzie po wycince drzew kasztanowców.

Droga Dargomyśl – Żelmowo – droga asfaltowa przy której znajduje się pochylone drzewo pochylone w stronę drogi.

Droga Żelmowo – na drodze przy budynku nr. 9 nieodpływająca woda.

Droga Radzim – droga szlakowa na której znajdują się liczne ubytki.

Droga Gildnica – droga brukowa, na której jest wiele ubytków i nierówności.

Droga powiatowa Maliniec – wiele ubytków, które należy uzupełnić.

Droga Kolonia – ubytki w drodze.

Droga Czachowo – drzewo pochylone w stronę jezdni.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Szubert