


GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BORKOWO WIELKIE	
1. Nazwa KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. JANA APOSTOŁA		2. Czas powstania 1500-1506			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Borkowo Wielkie 72-314 Borkowo Wielkie na działce geodez.: 20 obręb: BORKOWO WIELKIE ID: 321803_2.0022.20	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1855 (dawny numer 424) dec. KL.20/54/63 z dnia 10.12.1963.	
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get					

Kościół od płd-zachodu (zdz. górne) i płn. wschodu (zdz. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Gotycki kościół zbudowany został około 1506 r. z fundacji rodziny von Borck z Borkowa – data budowy na koronie muru. W latach 60-tych XVII w. rodzina von Borck ufundowała empore i ołtarz. Na pocz. XIX w. zmieniono formę otworów okiennych w elewacji północnej a obok kościoła wzniesiono drewnianą dzwonnicę. Po II wojnie światowej, 27.12.1946 r. kościół został poświęcony na świątynię rzymskokatolicką.

Kościół orientowany, zbudowany na rzucie prostokąta, murowany z nieobrobionego granitu łączonego zaprawą wapienną – ubytki muru w zachodniej elewacji uzupełniane cegłą, szczyty murowane z cegły, obramienia otworów wykonane z cegły. Bryła kościoła nieprzekształcona, jednokondygnacyjna, zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną układaną na „koronkę”. Elewacje niezdobione, jedynie prezbiterialna ściana szczytowa od wschodu zdobiona ceglany gzymsem, ze szczytem z dekoracją maswerkową. Elewacja wschodnia dwuosiowa z ostrołukowymi oknami z uskokowymi ościeżami. W osi elewacji zachodniej okrągłolukowe wejście z uskokowymi ościeżem, szczyt szalowany deskami. W osi elewacji południowej ostrołukowy otynkowany portal z otworem zamkniętym odcinkiem łuku, nad portalem okrągła blenda z krzyżem, obok wejścia wmurowana kamienna kropielnica, w osiach bocznych elewacji ostrołukowe, o uskokowych ościeżach otwory okienne. Elewacja północna dwuosiowa z dużymi oknami zamkniętymi odcinkami łuku z uskokowymi ościeżami.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Borkowo Wielkie.

Wartości naukowe: budynek kościoła jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Kościół wpisany do rejestru zabytków pod nr 1855 (dawny numer 424) dec. KL.20/54/63 z dnia 10.12.1963 r., wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BORKOWO WIELKIE
1. Nazwa DZWONNICA PRZY KOŚCIELE RZYM.-KAT. FILIALNYM PW. ŚW. JANA APOSTOŁA	2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres Borkowo Wielkie 72-314 Borkowo Wielkie na działce geodez.: 20 obręb: BORKOWO WIELKIE ID: 321803_2.0022.20	
Dzwonnica od zachodu		5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
6. Formy ochrony			



Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>.

8. Historia, opis i wartości

Dzwonnica została wybudowana na pocz. XIX w. jako otwarta o konstrukcji słupowo-zastrzałowej wykonanej z drewna dębowego i iglastego. Remontowana przed 1939 r., obecnie w konstrukcji zastosowane wtórnie beton, stal, łącza ciesielskie, płaskowniki i śruby.

Dzwonnica posadowiona na ławie kamiennej, obetonowanej, na drewnianych, dębowych podwalinach ze słupami wspartymi zastrzałami. Dach dwuspadowy, szczyty oszalowane deskami.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Borkowo Wielkie.

Wartości naukowe: dzwonnica jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Wszelkie prace remontowe i budowlane należy uzgodnić z właściwymi służbami ochrony zabytków.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BORKOWO WIELKIE
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY EWANGELICKI	2. Czas powstania ok. 1 poł. XVI w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres Borkowo Wielkie 72-314 Borkowo Wielkie na działce geodez.: 20 obręb: BORKOWO WIELKIE ID: 321803_2.0022.20 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
Widok na teren cmentarza od płn (zdj. górne) i płn. zach. (zdj. dolne)		Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get	

8. Historia, opis i wartości

Plac kościelny z cmentarzem przykościelnym usytuowany w centrum wsi pomiędzy dwiema drogami. Teren podwyższony, otoczony kamiennym murkiem. Gotycki kościół zbudowany został około 1506 r. z fundacji rodziny von Borck z Borkowa, zapewne w tym samym czasie założono cmentarz przykościelny, to jest w 1 połowie XVI w.

Po II wojnie światowej, 27.12.1946 r. kościół został poświęcony na świątynię rzymskokatolicką, w latach 1956-61 usunięto wszystkie nagrobki, część z nich została umieszczona w murze cmentarnym od strony południowej.

Cmentarz na planie wielokąta, bez alejek z centralnie umieszczonym kościołem.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej wsi Borkowo Wielkie.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: obecnie brak napowierzchniowych form pochówków.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Na terenie placu kościelnego z cmentarzem przykościelnym znajduje się kościół wpisany do rejestru zabytków dec. KL.20/54/63 z dnia 10.XII.1963 nr 1855.

Wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BORKOWO WIELKIE
1. Nazwa PASTORÓWKA, ob. nieużytkowany	2. Czas powstania XIX/XX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym    Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/.		4. Adres Borkowo Wielkie nr 18 72-314 Borkowo Wielkie na działce geodez.: 22/1 obręb: BORKOWO WIELKIE ID: 321803_2.0022.22/1	
5. Przynależność administracyjna		województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
6. Formy ochrony			

Pastorówka od północy (zdz. górne) i płn. wschodu (zdz. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Budynek pastorówki wybudowany XIX/XX w.

Budynek na podmurówce ceglanej, konstrukcji ryglowej z polami pomiędzy ryglami wypełnionymi cegłą ceramiczną otynkowany – obecnie jedynie ślady. Budynek na rzucie prostokąta. Bryła nieprzekształcona, jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką cementową. Elewacje niezdobione. Otwory prostokątne, pierwotnie z drewnianymi opaskami, stolarka nie zachowana.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej wsi Borkowo Wielkie.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: budynek nieużytkowany, w złym stanie technicznym: belki konstrukcji ryglowej porażone owadami, przegnite, liczne braki w wypełnieniu między ryglowym, pokrycie dachowe w części nieszczelne.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
21/03/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BORKOWO WIELKIE
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania I. 80-te XIX w. I. 20-te XX w.	4. Adres Borkowo Wielkie 72-314 Borkowo Wielkie między innymi na działkach geodez.: 150/18, 150/19, 150/20 obręb: BORKOWO WIELKIE ID: 321803_2.0022.150/18, 150/19, 150/20
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
3 3 stajnia, ob. obora, magazyn			
6. Formy ochrony			

Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Borkowie Wielkim za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1991, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu)


Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Borkowie Wielkim za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1991, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu)

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny powstał w latach 80-tych XIX w. do lat 20-tych XX w., zlokalizowany na płaskim terenie, w południowo-zachodniej części wsi. Pierwotny zespół folwarczny charakteryzował się kompozycją zwartą – geometryczną ukształtowaną w sposób zamknięty, po zmianach w zabudowie w latach 90-tych XX w. (wykonanie karty zespołu folwarcznego) całość charakteryzowała się kompozycją swobodną z głównym elementem o wartościach zabytkowych w postaci podwórza folwarcznego. W latach 90-tych XX w. większość zabudowy z dawnego folwarku była remontowana lub adaptowana do nowych funkcji a stan zachowania określano jako dobry z zachowaną pierwotną zabudową i kompozycją podwórza folwarcznego.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Borkowo Wielkie

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Plan zespołu folwarcznego w Borkowie Wielkim na na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1991 przez mgr Marię Witek w, Archiwum WUOZ w Szczecinie)

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania jako zespołu zły, część budynków inwentarskich wyburzono, układ przestrzenny ulega zatarciu, układ przestrzenny zdekomponowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BORKOWO WIELKIE	
1. Nazwa STAJNIA (3) w zespole folwarcznym, ob. magazyn		2. Czas powstania 1887 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Borkowo Wielkie 72-314 Borkowo Wielkie na działce geodez.: 150/20 obręb: BORKOWO WIELKIE ID: 321803_2.0022.150/20	
 Budynek dawnej stajni od północnego-wschodu				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/.					


8. Historia, opis i wartości

Budynek został wybudowany w 1887 r. (data umieszczona była na wiatrowskazie), pierwotnie jako budynek stajni dla koni roboczych i wyjazdowych o 2 rzędowym układzie stanowisk. Od lat 70-tych XX w. budynek był użytkowany jako obora.

Budynek na rzucie prostokąta, posadowiony na kamiennych ławach fundamentowych, cokół z bloczków kamiennych, pierwsza kondygnacja z regularnych bloczków kamiennych, w drugiej kondygnacji i poddaszu murowany z cegły na zaprawie wapiennej, nieotynkowany. Bryła nieprzekształcona, dwukondygnacyjna z użytkowym poddaszem. Elewacje artykułowane gzymsami kordonowymi z gzymsami odcinkowymi nad prostokątnymi otworami zamkniętymi odcinakami łuku.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Borkowo Wielkie

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Plan zespołu folwarcznego w Borkowie Wielkim na na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1991 przez mgr Marię Witek w, Archiwum WUOZ w Szczecinie)

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BORKOWO WIELKIE	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI, OB. KOMUNALNY		2. Czas powstania ok. poł. XIX w., po 1945 r.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres		
				Borkowo Wielkie 72-314 Borkowo Wielkie na działce geodez.: 118
				obręb: BORKOWO WIELKIE ID: 321803_2.0022.118
5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe		6. Formy ochrony		

Cm. komunalny od płu (zdj. górne) i d. ewangelicki od zach. (zdj. dolne)
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną
za <https://radowomale.e-mapa.net/>.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz w kształcie wieloboku, usytuowany w północno-wschodniej części wsi, założony został około 2 połowy XIX w. jako cmentarz ewangelicki. Po 1945 r. jako cmentarz komunalny.

Cmentarz bez centralnej alejki, o czytelnym układzie kwater nagrobków i mogił.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Borkowo Wielkie.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania cmentarza komunalnego dobry, cmentarz ewangelicki zniszczony.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BORKOWO WIELKIE
1. Nazwa CMENTARZ z II wojny światowej	2. Czas powstania marzec 1945 r.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			
		Borkowo Wielkie 72-314 Borkowo Wielkie na działce geodez.: 89/2 obręb: BORKOWO WIELKIE ID: 321803_2.0022.89/2	
5. Przynależność administracyjna			województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
6. Formy ochrony			
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 z nałożoną mapą ewidencyjną . Układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331			

Obelisk poświęcony lotnikowi Kolesnikowi, zdjęcie od południa

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na wydzielonej z części ogrodu fragmencie działki obelisk poświęcony pilotowi z napisem „p.por. pilot Aleksander KOLESNIKOW zginął śmiercią bohater, marzec, 1945 r.”. Obelisk ogrodzony betonowym płotem.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Borkowo Wielkie.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość C Z A C H O W O
1. Nazwa RUINA KOŚCIOŁA	2. Czas powstania pocz. XVI w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Czachowo 72-314 Czachowo na działce geodez.: 76/1 obręb: CZACHOWO ID: 321803_2.0020.76/1 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1750 (dawny numer 1108) dec. K1.3-5340/100/89 z dnia 30.10.1989
Ruiny kościoła od wschodu (zdz. górne) od północy (zdz. dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			

8. Historia, opis i wartości

Gotycki kościół zbudowany został na początku XVI w. jako kościół katolicki, filialny należący do parafii w Borkowie Wielkim. W latach 40-tych XVI w. przejęty przez kościół protestancki. W latach 80-tych XVII w. przy kościele istniała szkoła. W 2 poł. XIX w. przebudowany, stracił cechy stylowe gotyku. Kościół funkcjonował jeszcze w latach 1948/49 i około 1950 został zdewastowany (według karty ewidencyjnej wykonanej w 1995 r. kościół został w latach II wojny światowej zdewastowany i wysadzony w powietrze i od tego czasu miał być ruiną – co nie wydaje się być ściśle, ponieważ na zdjęciach z 1959 r. na „karcie zielonej” kościół jest zachowany z dachem)..

Kościół orientowany, zbudowany na rzucie prostokąta, murowany z nieobrobionego granitu oraz z cegły. Obecnie jako ruina. Pierwotnie elewacje północna i południowa trójosiowe z podwójnymi ostrołukowymi oknami o uskokowych ościeżach, w elewacji wschodniej (prezbiterium) pojedyncze okno, w osi elewacji frontowej (zachodniej) ostrołukowy otwór wejściowy z ostrołukowym oknem nad otworem.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Czachowo.

Wartości naukowe: ruiny kościoła jako dokument minionej epoki mogą stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Kościół zachowany jako ruina, niezabezpieczony ulega bardzo szybkiej dewastacji..

Postulaty dotyczące konserwacji:


Kościół wpisany do rejestru zabytków pod nr 1750 dec. Kl.3-5340/100/89 z dnia 30.10.1989, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość CZACHOWO
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY	2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres Czachowo 72-314 Czachowo na działce geodez.: 76/1 obręb: CZACHOWO ID: 321803_2.0020.76/1	
			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
			6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1750 (dawny numer 1108) dec. K1.3-5340/100/89 z dnia 30.10.1989

Cmentarz od północy (zdz. górne) od zachodu (zdz. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Plac kościelny z cmentarzem przykościelnym usytuowany w południowej części wsi.. Teren podwyższony, pierwotnie otoczony kamiennym murem, obecnie miejscami zachowanym w formie rozwaliska. Plac kościelny z cmentarzem przykościelnym w formie wieloboku, z ruinami gotyckiego kościoła. Cmentarz założony w 1 połowie XIX w. Układ cmentarza, kwater i nagrobków nieczytelny – nagrobki nie zachowane.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Czachowo.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, porośnięty samosiejkami.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Kościół wpisany do rejestru zabytków nr 1750 dec. Kl.3-5340/100/89 z dnia 30.10.1989, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość CZACHOWO	
1. Nazwa PARK PAŁACOWY		2. Czas powstania koniec XVIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Czachowo 72-314 Czachowo m. in. na działkach geodez.: 20/2, 20/3, 35/1, 39, 40, 272, 273, 275/1 obręb: CZACHOWO ID: 321803_2.0020. 20/2, 20/3, 35/1, 39, 40, 272, 273, 275/1	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1853 (dawny numer 861) dec. KI.I.5340/26/79 z dnia 26.01.1979	
Widok na park od południa (zdj. górne) od północy (zdj. dolne)		Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			

Widok na park od południa (zdz. górne) od północy (zdz. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Założony pod koniec XVIII w. pałacowy (pałac rozebrany) park krajobrazowy z regularnym podziałem wnętrza lipowymi alejami na symetryczne wnętrza. Zwarte żywopłoty grabowe i bukowe wyznaczały granice płd. i zach. Aleja kasztanowa łączyła dwór z kościołem. Park rozbudowano w XIX w., zachowując regularny podział wnętrza, postawiono ogrodzenie z murowanymi filarami (zachowane relikty). Obecnie granice parku pozostały czytelne.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Czachowo.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Granice parku pozostały czytelne, czytelna zasadnicza kompozycja, zniszczenia wśród najstarszych drzew

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków 1852 (dawny numer 861) dec. KI.I.5340/26/79 z dnia 26.01.1979 **wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.**

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość CZACHOWO
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.	4. Adres Czachowo 72-314 Czachowo na działce geodez.: 92 obręb: CZACHOWO ID: 321803_2.0020. 92 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
  			
Cmentarz od południa (zdj. górne) wnętrze cment. od płd (zdj. dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/.			

Cmentarz od południa (zdj. górne) wnętrze cment. od pld (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz usytuowany w północnym części wsi, na skraju lasu, założony został około 2 połowy XIX w. jako cmentarz ewangelicki, Cmentarz założony na rzucie zbliżonym do kwadratu, bez centralnej alejki, o czytelnym silnie zatartym układzie kwater nagrobków i mogił.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Czachowo..

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, nagrobki zdewastowane.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość DARGOMYŚL	
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania koniec XVIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Dargomyśl 72-314 Dargomyśl na działkach geodez.: 36/42, 36/44, 309, 310, obręb: DARGOMYŚL ID: 321803_2.0012. 36/42, 36/44, 309, 310, 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
					
Widok na park od północy (zdz. górne) od wschodu (zdz. dolne)				Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get	

8. Historia, opis i wartości

Na terenie dóbr dargomyskich rodzina von Dewitz wybudowała prawdopodobnie pod koniec XVIII w. dwór. Z XVIII w. jest także park który otacza rezydencję. Park z rodzimym drzewostanem, który w części południowej przechodzi w las sosnowo-bukowy. i W parku rośnie kilka starych dębów, z których najstarszy ma około 5 m obwodu. Są też stare buki czerwolistne oraz buk zwisający. Sosna wejmutka ma 2,8 m obwodu, są też stare jedlice (daglezje), świerki i modrzewie. Na uwagę zasługuje kilka okazów kłokoczki południowej, która bardzo rzadko jest spotykana w parkach oraz kilka okazałych okazów magnolii.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Dargomyśla.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr 830 dec. K.I.I.5340/26/78 z dnia 25.11.1978, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość DARGOMYŚL	
1. Nazwa DWÓR		2. Czas powstania 4 ćw. XVIII – XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Dargomyśl nr 1 72-314 Dargomyśl na działce geodez.: 36/42 obręb: DARGOMYŚL ID: 321803_2.0012.36/42	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Dwór na terenie parku podworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 830.	
Dwór od płu-wsch. (zdj. górne) od płu-zach, (zdj. dolne)		Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			

Dwór od płn-wsch. (zdj. górne) od płd-zach, (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Dwór zbudowany prawdopodobnie przez rodzinę von Dewitz pod koniec XVIII w. i następnie rozbudowany przez kolejnych właścicieli. Budynek składa się z trzech części: pochodzącej z XVIII w. części środkowej, ryzalit północny i część południowa wybudowane na początku XX w. Klasycyzm i neoklasycyzm.

Dwór posadowiony na granitowych i ceglanych fundamentach, murowany z cegły ceramicznej i silikatowej, otynkowany. Dwór na planie wydłużonego prostokąta, składa się z głównego skrzydła, ryzalitu oraz skrzydła dostawionego do ryzalitu. Bryła skrzydła głównego podpiwniczona, jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem, zamknięta dachem naczółkowym, w osi fasady wystawka przykryta dachem naczółkowym. Ryzalit podpiwniczony, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, zamknięty dachem naczółkowym, skrzydło jednokondygnacyjne zamknięte dachem dwuspadowym. Fasada trzynastoosiowa z dwukolumnowym portykiem w osi wspierającym wystawkę w dachu, elewacje artykułowane gzymsem cokołowym oraz profilowanym gzymsem wieńczącym, okna prostokątne w tynkowych opaskach z odcinkowymi gzymсами nadokiennymi. Fasada ryzalitu dwuosiowa, artykułowana gzymsem cokołowym, oraz kordonowym, gzyms wieńczący fasady ryzalitu przepruty szczytem, okna prostokątne w tynkowych opaskach z odcinkowymi gzymсами nadokiennymi. Stolarka nie zachowana.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Dargomyśla.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Dwór na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 830, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość DARGOMYŚL
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI	2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 		4. Adres Dargomyśl 72-314 Dargomyśl na działce geodez.: 309 obręb: DARGOMYŚL ID: 321803_2.0012.309 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Cmentarz na terenie parku podworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 830.	

Cmentarz od wschodu. (zdz. górne) wnętrze cmentarza (zdz. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki, założony około 2 połowy XIX w., najstarszy zachowany nagrobek z 1868 r.

Cmentarz w lesie bukowym, na łagodnym wyniesieniu, na rzucie regularnego czworokąta z niezadrzewioną alejką. Układ całości cmentarza, kwater czytelny z częściowo zatartym układem nagrobków.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Dargomyśla.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły. Groby zdewastowane, rozkopane.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Cmentarz na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 830, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość DARGOMYŚL
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania lata 80-te XIX w. – lata 10-te XX w.	4. Adres Dargomyśl 72-314 Dargomyśl m. in. na działkach geodez.: 36/42, 36/58 obręb: DARGOMYŚL ID: 321803_2.0012. 36/42, 36/58
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
			6. Formy ochrony Zespół folwarczny częściowo położony na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 830,

Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Dargomyślu za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg zespołu na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w lutym 1990 r., Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://uslugi.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get


Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Dargomyślu za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg zespołu na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w lutym 1990 r., Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://uslugazabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny powstał w latach 80-tych XIX w. – lat 10-tych XX w., i ulegał w czasach późniejszych zmianom ale do lat 90-tych XX w. (wykonanie kart ewidencyjnych zespołu) zachowało swoje zgeometryzowane, zamknięte ukształtowanie w części gospodarczej oraz rozdzielenie części gospodarczej (podwórze gospodarcze) od części pałacowo-parkowej. Pod koniec XIX w. budynki inwentarsko-gospodarcze rozmieszczone były na obrzeżach dwóch prostokątnych dziedzińców, z których zachował się do lat 90-tych XX w. jedynie wschodni.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Dargomyśla.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Plan zespołu folwarcznego w Dargomyślu na na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w lutym 1990 r. przez mgr Marię Nowakowską w, Archiwum WUOZ w Szczecinie)

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, układ zdekomponowany, większość budynków składających się na zespół folwarczny znany z karty zespołu rozebrana.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Zespół folwarczny częściowo na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 830, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość DOBORKOWO	
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania koniec XVIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Dobrkowo 72-314 Dobrkowo m. in. na działkach geodez.: 74/9, 74/17, 74/18, 74/19, 74/21, 74/22, 74/27, 80 obręb: DOBRKOWO ID: 321803_2.0015. 74/9, 74/17, 74/18, 74/19, 74/21, 74/22, 74/27, 80	
 				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	

Park od płu-zachodu (zdj. górne) oraz od południa (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.444) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>.

Park od pñ-zachodu (zdz. górne) oraz od południa (zdz. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.444) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>.

8. Historia, opis i wartości

Park dworski, założony prawdopodobnie pod koniec XVIII w. Park i dawny folwark stanowią wyodrębniony kompleks znajdujący się we wschodniej części osady w kształcie nieregularnego, wydłużonego prostokąta. Park zajmuje południową część założenia i na jego terenie w płn-wsch. narożniku znajdował się dawny dwór, zdewastowany po II wojnie i rozebrany na początku lat 70-tych XX w. Park utrzymany był w układzie swobodnym, przypominającym krajobraz naturalny z jego zadrzewienie skupiało się w 4 oddzielnych zespołach. Park kompozycyjnie łączył się z dawną parcelą kościelną oraz cmentarzem. Osie kompozycji założenia zatarte i nieczytelne. Od zachodu (drogi) park z ogrodzeniem z betonowych przęseł.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Dobrkowa.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, układ nieczytelny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny

08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość DOBORKOWO	
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. poł. XIX w.		4. Adres Dobrkowo 72-314 Dobrkowo na działce geodez.: 80 obręb: DOBRKOWO ID: 321803_2.0015.80 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
					
					
Cmentarz od wsch. (zdj. górne) oraz dawne wejście (zdj. dolne)		Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.444) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/ .			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki założony w centrum wsi, przy kościele (obecnie nie istnieje) około 2 połowy XIX w. – najstarszy istniejący w 1987 r. nagrobek datowany był na 1872 r. Cmentarz na planie prostokąta. Układ cmentarza obecnie nieczytelny, układ kwater nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Dobrkowa.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, całkowicie zdewastowany, brak nagrobków.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość DOBRKOWO
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI	2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 			
Cmentarz od wsch. (zdj. górne) oraz wnętrze od pld (zdj. dolne)		Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.444) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za https://radowomale.e-mapa.net/ .	
			4. Adres Dobrkowo 72-314 Dobrkowo na działce geodez.: 329 obręb: DOBRKOWO ID: 321803_2.0015.329 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki założony w lesie na południu od wsi około 1 połowy XIX w. – najstarszy istniejący w 1987 r. nagrobek datowany był na 1874 r. Na cmentarzu nagrobek polski z 1945 r. Cmentarz nie czynny od 1950 r. Cmentarz na planie wieloboku, z centralnie zlokalizowaną kwaterą grobów polskich. Układ cmentarza czytelny, układ kwater częściowo zatarty, układ mogił nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Dobrkowa.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, zdewastowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość D O B R K O W O
1. Nazwa STODOŁA W ZAGRODZIE NR 4		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Dobrkowo nr 4 72-314 Dobrkowo na działce geodez.: 6/1 obręb: DOBRKOWO ID: 321803_2.0015.6/1
Stodoła od wschodu			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.444) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną za <https://radowomale.e-mapa.net/>.

8. Historia, opis i wartości

Stodoła wybudowana w 4 ćwierćwieczu XIX w., przebudowana - wyburzona część północna.

Stodoła na rzucie prostokąta (obecnie pomniejszona w stosunku do zaewidencjonowanej na karcie z 1980 r.) usytuowana kalenicowo do drogi. Stodoła posadowiona na kamiennej podmurówce, konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym. Bryła jednokondygnacyjna zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym blachą, pierwotnie dwuklepkowa (obecnie jednoklepkowa), przejezdna.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Dobrkowa.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość DOBRKOWO
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	4. Adres Dobrkowo m. in. nr 13, 14/1, 14/2 72-314 Dobrkowo m. in. na działkach geodez.: 74/6, 74/11, 74/16, 74/27 obręb: DOBRKOWO ID: 321803_2.0015. 74/6, 74/11, 74/16, 74/27 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 1 SPICHLERZ 2 OBORA 3 BUDYNEK PRACOWNICZY 4 BUDYNEK MIESZKALNY			
Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2500 (https://radowomale.e-mapa.net/). Zasięg i skład zespołu folwarcznego w „Skróconej Karcie Ewidencji Zespołu Rezydencjalno-Folwarcznego”, wykonanej w marcu 1997 r., Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu.			

Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2500 (<https://radowomale.e-mapa.net/>). Zasięg i skład zespołu folwarcznego w „Skróconej Karcie Ewidencji Zespołu Rezydencjalno-Folwarcznego”, wykonanej w marcu 1997 r., Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu.


8. Historia, opis i wartości

Park i dawny folwark stanowią wyodrębniony kompleks znajdujący się we wschodniej części osady w kształcie nieregularnego, wydłużonego prostokąta. Dawny zespół folwarczny zajmuje północno-zachodnią część założenia. W zajmującym część południową parku znajdował się dwór zburzony w latach 70-tych XX w.

Zespół folwarczny powstał w 4 ćwierćwieczu XIX w. z zachowanymi do dzisiaj elementami: podwórza gospodarczego, spichlerza, obory, budynku pracowniczego i budynku mieszkalnego.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Dargomyśla.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Plan sytuacyjny zespołu folwarcznego w Dobrkowie zamieszczony w „Skróconej Karcie Ewidencji Zespołu Rezydencjalno-Folwarcznego”, wykonanej w marcu 1997 r. przez Przemysława Ogródowczyka i Arkadiusza Jełowickiego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania szczątkowy, jako zespół folwarczny nieczytelny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne, remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość G O S T O M I N	
1. Nazwa KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, OB. RZYMSKO-KATOLICKI FILIALNY PW. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY		2. Czas powstania ok. 1700 r.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres	
				Gostomin 72-314 Gostomin na działce geodez.: 22 obręb: GOSTOMIN ID: 321803_2.0007.22
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.424) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
6. Formy ochrony			Wpis do rejestru zabytków nr 1751 (dawny numer 1161) dec. KI.3-5340/182/90 z dnia 08.11.1990.	

Kościół od północy (zdz. górne) oraz od płd-wschodu (zdz. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Kościół protestancki zbudowany prawdopodobnie pod koniec XVII w. W 1 połowie XIX w. kościół otynkowano oraz zmieniono formę otworów okiennych, w 2 połowie XIX w. dobudowano murowano kruchtę oraz wyposażono w nowy ołtarz i emporę. Po II wojnie światowej kościół przejęty przez katolików i poświęcony 25.06.1946 r. Kościół orientowany, korpus z wieżą barokowy, kruchta neogotycka.

Kościół na rzucie prostokąta z dobudowaną od zachodu kwadratową kruchtą, konstrukcji ryglowej (mur fachwerkowy) z wypełnieniem ceglanym - otynkowane, ściana zachodnia murowana z cegły nieotynkowana, szczyty oszalowane deskami, kruchta murowana z cegły nieotynkowana, wieża drewniana. Bryła nieprzekształcona, jednokondygnacyjna, zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką, wieża zamknięta dachem czterosпадkowym pokrytym łupkiem, kruchta zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką. W elewacji frontowej kruchta zwieńczona dekoracyjnym szczytem, w którym blenda krzyżowa, w osi kruchty ostrołukowy portal. Elewacje północna i południowa trójosiowe, elewacja prezbiterialna pozbawiona otworów i dekoracji, z odeskowanym szczytem.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Gostomina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Kościół wpisany do rejestru zabytków nr nr 1751 (dawny numer 1161) dec. Kl.3-5340/182/90 z dnia 08.11.1990. **Wszelkie** prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość G O S T O M I N
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY EWANGELICKI	2. Czas powstania ok. 2 poł. XVII w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
		4. Adres Gostomin 72-314 Gostomin na działce geodez.: 22 obręb: GOSTOMIN ID: 321803_2.0007.22
		5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1751 (dawny numer 1161) dec. KI.3-5340/182/90 z dnia 08.11.1990.

Kościół od północy (zdj. górne) oraz od płd-wschodu (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.424) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki, przykościelny założony około 2 połowy XVII w. – najstarszy istniejący nagrobek na cmentarzu datowany na 1846 r. Cmentarz założony na rzucie prostokąta, na wyniesieniu terenu, z kamiennym murem oporowym, obecnie ogrodzony siatką. Wzdłuż ogrodzenia od północy szpaler jesionowy. Układ cmentarza czytelny, układ kwater zatarty, układ mogił nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Gostomina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, cmentarz zdewastowany, teren zniwelowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Cmentarz wpisany do rejestru zabytków nr 1751 (dawny numer 1161) dec. Kl.3-5340/182/90 z dnia 08.11.1990, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość GOSTOMIN	
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Gostomin 72-314 Gostomin na działkach geodez.: 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9 obręb: GOSTOMIN ID: 321803 2.0007. 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1831 (dawny numer 860) dec. KI.I.5340/25/79 z dnia 26.09.1979.	
Park od zachodu (zdz. górne) aleja dojazdowa od zachodu (zdz. dolne)		Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.424) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			

8. Historia, opis i wartości

Park dworski, założony na rzucie trapezu, prawdopodobnie w 1 połowie XIX w., o cechach parku krajobrazowego zachowanego do 1945 r. W kompozycji wnętrza w 1978 r. (opracowanie dendrologiczno-techniczne parku) wyróżniono aleję klonowo - wiązową na przedłużeniu osi dworu, szpaler lipowy prostopadły do alei dojazdowej po północnej stronie podjazdu, aleję jesionowo - dębową stanowiącą południową granicę założenia, szpalery starych dębów wzdłuż wschodniej granicy, gęsty szpaler świerkowy we wschodniej części. Park ogrodzony był od południa murem z kamienia polnego, obecnie nie istniejącym.

Na terenie parku znajdował się dwór, użytkowany jeszcze na początku lat 50-tych XX w., następnie opuszczony i zdewastowany został rozebrany.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Gostomina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr 1831 (dawny numer 860) dec. KI.I.5340/25/79 z dnia 26.09.1979, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość G O S T O M I N
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI, OB. KATOLICKI	2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w., po 1945 r.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym    Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.424) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get		4. Adres Gostomin 72-314 Gostomin na działce geodez.: 295/2 obręb: GOSTOMIN ID: 321803_2.0007. 295/2	
5. Przynależność administracyjna		województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
6. Formy ochrony			

Cmentarz od południa (zdz. górne) wnętrze cmentarza (zdz. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki zlokalizowany w lesie na południowo-wschodnim krańcu wsi, po północnej stronie drogi do Radowa Wielkiego. Cmentarz założony około 2 połowy XIX w. – najstarszy istniejący nagrobek w języku niemieckim na cmentarzu datowany na 1904 r., nagrobek polski z 1948 r. czynny do 1970 r.

Cmentarz założony na rzucie trapezu z jedną centralną, niezadrzewioną alejką. obecnie nie ogrodzony z zachowanymi ceglanymi słupkami bramnymi. Układ cmentarza czytelny, układ kwater czytelny, układ mogił nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Gostomina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, zdewastowana część ewangelicka cmentarza, zniszczone i rozkradzione żeliwne ogrodzenie, które fragmentarycznie zachowane było w 1987 r. (rok wykonania Karty Cmentarza w Archiwum WUOZ w Szczecinie).

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość G O S T O M I N
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY	2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  1 SPICHLERZ 2 BUDYNEK MIESZKALNY 5 PARK			4. Adres Gostomin 72-314 Gostomin na działkach geodez.: 13/7, 13/8, 13/9 obręb: GOSTOMIN ID: 321803_2.0007. 13/7, 13/8, 13/9
5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe			6. Formy ochrony Pozostałości zespołu folwarcznego na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr 1831 (dawny numer 860) dec. KI.I.5340/25/79 z dnia 26.09.1979.

Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2500 (<https://radowomale.e-mapa.net/>). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get Zasięg i skład zespołu folwarcznego w „Skróconej Karcie Ewidencji Zespołu Rezydencjalno-Folwarcznego”, wykonanej w marcu 1997 r., Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu.

8. Historia, opis i wartości


Wieś Gostomin (niem. Justemin) była lennem rycerskim rodu von Dewitz. W okresie międzywojennym majątek ziemski liczył 384 ha i należał do Willego Kobersteina, upaństwowiony po wojnie wchodził w skład Łobeskiego Kombinatu Rolnego.

Zabudowania folwarczne znajdują się obecnie na terenie parku dworskiego, założonego na rzucie trapezu, prawdopodobnie w 1 połowie XIX w., o cechach parku krajobrazowego. Dawny dwór został rozebrany na początku lat 50-tych XX w. oraz zostały zdewastowane zabudowania inwentarskie, z których zachowały się jedynie spichlerz oraz budynek mieszkalny.

Zespół folwarczny powstał w 3 ćwierćwieczu XIX w. z zachowanymi do dzisiaj jedynie budynkami spichlerza oraz mieszkalnym.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Gostomina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Plan sytuacyjny zespołu folwarcznego w Dobrkowie zamieszczony w „Skróconej Karcie Ewidencji Zespołu Rezydencjalno-Folwarcznego”, wykonanej w marcu 1997 r. przez Przemysława Ogrodowczyka i Arkadiusza Jełowickiego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, układ zdekomponowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Pozostałości zespołu folwarcznego na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr 1831 (dawny numer 860) dec. K.I.5340/25/79 z dnia 26.09.1979, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KARNICE	
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania 1 poł. XIX w.		4. Adres Karnice 73-150 Karnice na działkach geodez.: 42/4, 42/5, 42/7 obręb: KARNICE ID: 321803_2.0016. 42/4, 42/5, 42/7 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1858 (dawny numer 859) dec. KI.I.5340/24/79 z dnia 26.01.1979.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
					
Park od zachodu (zdjęcie górne), od wschodu (zdjęcie dolne)		Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.314) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			

8. Historia, opis i wartości

Park dworski założony prawdopodobnie w 1 połowie XIX w., o cechach parku krajobrazowego r. W kompozycji wnętrza w 1978 r. (opracowanie dendrologiczno-techniczne parku) wyróżniono polanę wokół dworu, gazon przed północną elewacją dworu, skupiny i pojedyncze wiekowe drzewa rodzimych gatunków rosnące przy granicach parku i we wschodniej jego części oraz mały staw. Budynek dworu w północno-zachodniej części założenia, od południa do parku przylega teren dawnego sadu. Zatarty układ ścieżek parkowych,

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Karnic.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, zatarty układ wewnętrznych dróg.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr nr 1858 (dawny numer 859) dec. Kl.I.5340/24/79 z dnia 26.01.1979, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KARNICE	
1. Nazwa KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI		2. Czas powstania 1894 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Karnice 73-150 Karnice na działce geodez.: 32 obręb: KARNICE ID: 321803_2.0016. 32	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
Kościół od zachodu (zdjęcie górne), od północy (zdjęcie dolne)		Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.314) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Kościół w Karnicach wspomniany w źródłach z 1493 r. W 1494 r. kościół w Karnicach określony jako filia parafii w Suliszewicach. Około 1535 r. przejęty przez protestantów i do 1945 r. jako filialny parafii w Karwowie. Obecny neogotycki kościół zbudowany w 1894 na miejscu starszego o konstrukcji ryglowej. Po II wojnie kościół przejęty przez katolików i poświęcony 16.06.1946 r.

Kościół orientowany, murowany z cegły i oblicowany czerwoną cegłą klinkierową układaną w wążku krzyżowym, cokół z ciosów granitowych. Kościół jednonawowy z korpusem nawowym na rzucie prostokąta ze szkarpami w narożach, z wydzielonym węższym pięciobocznie zamkniętym i oszkarpowanym prezbiterium. Bryła nieprzekształcona, jednokondygnacyjna, zamknięta dachem dwuspadowym, prezbiterium z dachem o pięciu połaciach. Od zachodu dzwonnica w formie ściany wyrastającej ze szczytu budynku i zakończona dwuarkadowym prześwitem służącym do zawieszenia dzwonów. W zwieńczeniu dzwonnicy ażurowy krzyż z datą budowy kościoła. Elewacje artykułowane niewielkim kamiennym cokołem, wszystkie otwory zamknięte ostrołukowo. W osi fasady portal głównego wejścia ujęty dwiema lizenami podwyższonymi ponad szczyt i dach kościoła przechodząc w dzwonnice. Nad drzwiami ostrołukowe naświetle, wyżej dwie ostrołukowe blendy o dwuskokowych ościeżach, nad nimi okrągła blenda mieszcząca tondo z terakotowym obliczem Chrystusa. Elewacje północna i południowa trójosiowe ujęte szkarpami w narożach i ścianach dłuższych, elewacja prezbiterialna trójosiowa opięta szkarpami.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Gostomina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KARNICE	
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY		2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w., po 1945 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Karnice 73-150 Karnice na działce geodez.: 32 obręb: KARNICE ID: 321803_2.0016. 32	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
6. Formy ochrony					

Cmentarz od wschodu (zdjęcie górne), od północy (zdjęcie dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.314) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz, przykościelny założony około 2 połowy XIX w. jako ewangelicki, po II wojnie użytkowany jako katolicki – najstarszy istniejący nagrobek na cmentarzu datowany na 1886 r. a nagrobek polski z 1946 r. Cmentarz założony na rzucie koła z centralnie umieszczonym kościołem, obecnie ogrodzony siatką. Układ cmentarza czytelny, układ kwater czytelny, układ mogił czytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Karnic.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KARNICE	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Karnice 73-150 Karnice na działce geodez.: 10 obręb: KARNICE ID: 321803_2.0016. 10	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
Cmentarz od zachodu (zdj. górne), wnętrze cmentarza (zdjęcie dolne)		6. Formy ochrony Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.314) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ .		

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki zlokalizowany na wschodnim krańcu wsi, po północnej stronie drogi do Karwowa. Cmentarz założony około 2 połowy XIX w. – najstarszy istniejący nagrobek w języku niemieckim na cmentarzu datowany na 1886 r. Cmentarz nieczynny. Cmentarz założony na rzucie trójkąta, bez centralnej alejki. Nie ogrodzony. Układ cmentarza czytelny, układ kwater silnie zatarty, układ mogił nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Karnic.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły. Cmentarz zdewastowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KARNICE
1. Nazwa DWÓR		2. Czas powstania po 1863 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Karnice 73-150 Karnice na działce geodez.: 42/7 obręb: KARNICE ID: 321803_2.0016. 42/7
Dwór elewacja frontowa 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe			6. Formy ochrony Dwór na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1858

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.314) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Dwór zbudowany prawdopodobnie przez Friedricha von Bulow około 1863 r. na miejscu starego dworu. pod koniec XVIII w. i następnie rozbudowany przez kolejnych właścicieli. Dwór posadowiony na kamiennych ławach fundamentowych, murowany z cegły. Dwór na planie wydłużonego prostokąta, z ryzalitami na osiach środkowych od północy (fasada) i południa (ogrodowa), aneksami i gankiem. Bryła: budynek podpiwniczony, jednokondygnacyjny z podstryszem i użytkowym poddaszem, zamknięty dachami dwuspadowymi, ryzality dwukondygnacyjne zamknięte dachami dwuspadowymi, aneksy jednokondygnacyjne. Elewacja frontowa dziesięcioosiowa, z wejściem w osi zamkniętym łukiem odcinkowym, artykułowana gzymsem cokołowym, gzymsem kordonowym oraz odcinkowymi gzymсами parapetowymi i nadokiennymi. Otwory prostokątne, w części zachodniej częściowo zachowane ozdobne opaski okienne.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Dargomyśla.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Dwór na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1858, wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MALINIEC
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym   			4. Adres Maliniec 72-315 Maliniec na działce geodez.: 12/2 obręb: MALINIEC ID: 321803_2.0001. 12/2 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1830 (dawny numer 831) dec. KI.5340/27/78 z dnia 25.11.1978.

Park od południa (zdz. górne) stawy w parku od północy (zdz. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy założony prawdopodobnie w XIX w. Zamyka od północy zespół folwarczny, w południowej części parku zlokalizowany dwór. Park w stylu angielskim z czytelnymi alejkami o nawierzchni gruntowej, drzewostan liściasty: lipa, buk, kasztanowiec, klon, brzoza. Przed elewacją płn. dworu założono polanę obsadzoną dębami i cisami. Łącznie w parku występują 23 gatunki drzew liściastych i 4 - iglastych. W sąsiedztwie stawów powstał mały cmentarz rodowy właścicieli pochodzących z rodziny von Schwerin.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej wsi Maliniec

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr nr 1830 (dawny numer 831) dec. Kl.5340/27/78 z dnia 25.11.1978 wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MALINIEC	
1. Nazwa DWÓR. ob. budynek mieszkalny	2. Czas powstania lata 50-te XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 				4. Adres Maliniec nr 1 72-315 Maliniec na działce geodez.: 12/2 obręb: MALINIEC ID: 321803_2.0001. 12/2 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Dwór na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr 1830.

Dwór od południa (zdj. górne) od północnego-wschodu (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Dwór zbudowany prawdopodobnie w latach 50-tych XIX w. przez Siebenburgera, który w 1846 nabył majątek w Malińcu. Po II wojnie znacjonalizowany, od 2001 r. właścicielem jest gmina Radowo Małe.

Dwór posadowiony prawdopodobnie na kamiennych ławach fundamentowych z wyodrębnionym cokołem stanowiącym ściany piwnic, murowany z cegły. Dwór na planie wydłużonego prostokąta, z ryzalitami na osi środkowej od północy i południa (fasada), z oranżerią na rzucie prostokąta przyległą do elewacji zachodniej oraz przybudówką od wschodu, w elewacji ogrodowej (od północy) ryzalit poprzedzony tarasem. Bryła: budynek podpiwniczony, jednokondygnacyjny z podstryszem i użytkowym poddaszem, zamknięty dachem naczółkowym, z dwiema facjatami od frontu, ryzality dwukondygnacyjne z trójkątnymi szczytami, zamknięte dachami dwuspadowymi. Wszystkie elewacje w wątku ceglanym w przyziemiu kamiennym, ujęte w narożach ceglanymi pilastrami. Elewacja frontowa dziesięcioosiowa, z wejściem w osi zamkniętym łukiem odcinkowym, elewacje artykułowane ceglanymi gzymsami cokołowym, gzymsem kordonowym oraz odcinkowymi gzymsami parapetowymi. Otwory prostokątne zamknięte pełnymi łukami.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Malińca.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Dwór na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr 1830.


Wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MALINIEC
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania poł. XIX w. – lata 20-te XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  1 DWÓR 2 SZKLARNIA (ORANŻERIA) 3 BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY 27 OBORA 29 BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY (NUMERACJA OBIEKTÓW W ZESPOLE ZGODNA Z NUMERACJĄ NA KARCIE ZESPOŁU FOLWARCZNEGO W ARCHIWUM WUOZ W SZCZECINIE)			4. Adres Maliniec 72-315 Maliniec na działkach geodez.: 11, 12/1, 12/2, 12/8, 16/2, obręb: MALINIEC ID: 321803_2.0001. 11, 12/1, 12/2, 12/8, 16/2, 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony

Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Malińcu za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w kwietniu 1990, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get


8. Historia, opis i wartości

Folwark Maliniec (Hohenberg) wymieniony został po raz pierwszy w listach lennych w 1601 r jako przynależność wsi Mołdawin. W 1804 r. Maliniec staje się samodzielnym majątkiem rezydencjalnym mjr Carla Ludviga von Dewitz, właściciela Mołdawina. W 1846 r. majątek nabywa dotychczasowy dzierżawca Siebenburger, który wraz z rodziną rozbudowuje folwark. W 1821 r. było tutaj 21 budynków mieszkalnych, 8 przemysłowych, 16 gospodarczych, 290 mieszkańców. W 1891 r. Siebenburger gospodarzył na 1101 hektarach ziemi. Przed wybuchem I wojny majątek nabyła rodzina von Schwerin, w 1928 r. właścicielem zostaje Johann Heulbold.

Założenie folwarczne charakteryzowało się kompozycją geometryczną, zwartą jako całość, ukształtowaną w sposób osiowy, po obu stronach drogi dojazdowej (oś N-S), od północy zamkniętą dworem stanowiącym dominantę oraz założeniem parkowym o charakterze parku krajobrazowego.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Malińca

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w kwietniu 1990, Archiwum WUOZ w Szczecinie

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, układ czytelny, zdewastowane budynki

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)


Bogusław Okupny

08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MALINIEC
1. Nazwa SZKLARNIA (ORANŻERIA) (2) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania lata 60-te XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Maliniec 72-315 Maliniec na działce geodez.: 12/2 obręb: MALINIEC ID: 321803_2.0001. 12/2
			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
Szkłarnia od pld-zachodu (zdj. górne) od pln-zachodu (zdj. dolne)			6. Formy ochrony Obiekt na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr 1830.

8. Historia, opis i wartości

Oranżeria wybudowana prawdopodobnie wraz z dworem w latach 50-tych XIX w. przez Siebenburgera, który w 1846 nabył majątek w Malińcu. Po II wojnie znacjonalizowany, od 2001 r. właścicielem jest gmina Radowo Małe.

Oranżeria posadowiona na kamiennych ławach fundamentowych z kamiennym cokołem stanowiącym ściany piwnic, murowana z cegły, ściana południowa w całości przeszklona. Oranżeria na rzucie prostokąta z dobudowanym wejściem od północy. Bryła: budynek podpiwniczony, jednokondygnacyjny, zamknięty dachem dwuspadowym, nad wejściem od płn dach pulpitowy. Elewacje w wątku ceglanym w przyziemiu kamiennym, szczytowa od zachodu z blendą okienną w formie biforium, zwieńczona łukiem arkadowym, elewacje artykułowane ceglanym gzymsem cokołowym.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Malińca.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Dwór i oranżeria na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr 1830.


Wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MALINIEC
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY (dwojak – kuźnia) (3) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania pocz. XX w.	4. Adres Maliniec 72-315 Maliniec na działce geodez.: 11 obręb: MALINIEC ID: 321803_2.0001. 11
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 			
Budynek od półn-wschodu (zdj. górne) od półd-zachodu (zdj. dolne)			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalno-gospodarczy (dwojak-kuźnia) wzniesiony prawdopodobnie na początku XX w. Pierwotnie budynek dwutraktowy, w trakcie frontowym ulokowana była część mieszkalna, w trakcie tylnym część gospodarcza a w szczycie zachodnim kuźnia.. Budynek posadowiona na kamiennych ławach fundamentowych z kamiennym cokołem murowany z cegły wapienno-piaskowej. Budynek na rzucie wydłużonego prostokąta Bryła budynku jednokondygnacyjna, zamknięty dachem dwuspadowym. Elewacje w wątku ceglanym zdekomponowane wskutek remontów ujęte w narożach w ceglane pilastry, elewacja frontowa 11 osiowa, szczytowe 2 osiowe bez zachowania osi symetrii.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Malińca.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, budynek nie użytkowany, w pogarszającym się stanie technicznym

Postulaty dotyczące konserwacji:


Wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MALINIEC	
1. Nazwa OBORA (27) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania 1877 r.		4. Adres Maliniec 72-315 Maliniec na działce geodez.: 12/8 obręb: MALINIEC ID: 321803_2.0001. 12/8	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
					
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	

Obora od pld-zachodu (zdj. górne) od ptn-zachodu (zdj. dolne)

Obora od płd-zachodu (zdj. górne) od płn-zachodu (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Obora wzniesiona w 1877 r. przez nieznanych architektów i budowniczych, w okresie gdy majątek należał do Ottona Siebenburgera (inicjały nazwiska oraz data budowy w elewacji pld-wsch.).

Obora posadowiona na kamiennych ławach fundamentowych z kamiennym cokołem stanowiącym ściany części dolnej w części górnej kondygnacji murowana z cegły ceramicznej nieotynkowana. Obora na rzucie wydłużonego prostokąta z dobudowaną paszarnią od północnego-wschodu. Bryła budynku jednokondygnacyjna, zamknięty płaskim dachem dwuspadowym. Elewacje w wątku ceglany i w części dolnej kamiennym, elewacja pld 11 osiowa, północna 18 osiowa. Otwory okienne i drzwiowe pierwotnie zwieńczone gzymsami ceglany w formie łuków odcinkowych, szczytowa od zachodu z blendą okienną w formie triforium, zwieńczona łukiem arkadowym, elewacje artykułowane ceglany gzymsem oddzielającym część kamienną od ceglanej.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Malińca.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MALINIEC	
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY (29) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania 1862 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Maliniec 72-315 Maliniec na działce geodez.: 12/2 obręb: MALINIEC ID: 321803_2.0001. 12/2	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Obiekt na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr 1830.	
Szklarnia od pld-zachodu (zdj. górne) od pln-wschodu (zdj. dolne)					

Szklarnia od pld-zachodu (zdj. górne) od ptn-wschodu (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Wielofunkcyjny budynek gospodarczy z częścią mieszkalną wzniesiony został w 1862 r. przez nieznaną architekturę i budowniczych, w okresie gdy majątek należał do Ottona Siebenburgera (inicjały nazwiska oraz data budowy w elewacji południowej).

Budynek posadowiona na kamiennych ławach fundamentowych z kamiennym cokołem niwelującym spadek terenu, ze ścianami obwodowymi murowanymi z cegły ceramicznej, nieotynkowany. Budynek założony na rzucie wydłużonego prostokąta z przybudówką od zachodu. Bryła budynku jednokondygnacyjna z podstryszem i składowym poddaszem, zamknięty płaskim dachem dwuspadowym. Elewacje w wątku ceglanym zdekomponowane wskutek wielofunkcyjności budynku z otworami rozmieszczonymi nieregularnie. Elewacje artykułowane ceglanym gzymsem kordonowym, otwory okienne zwieńczone łukami odcinkowymi.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Malińca.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MALINIEC	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Maliniec 72-315 Maliniec na działce geodez.: 12/2 obręb: MALINIEC ID: 321803_2.0001. 12/2	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Cmentarz na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr 1830.	
Szklarnia od pld-zachodu (zdj. górne) od pln-wschodu (zdj. dolne)					

Szklarnia od pld-zachodu (zdj. górne) od pln-wschodu (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki zlokalizowany na terenie parku obok stawów, na łagodnym wyniesieniu terenu. Cmentarz założony około 1 połowy XIX w. – najstarszy istniejący nagrobek w języku niemieckim na cmentarzu datowany na 1875 r. Cmentarz nieczynny. Cmentarz założony na rzucie wieloboku z centralnie usytuowanym głazem (obeliskiem), bez centralnej alejki. Nie ogrodzony. Układ cmentarza czytelny, układ kwater nieczytelny, układ mogił nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Malińca.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, usunięte nagrobki.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Cmentarz na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr 1830, wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MOŁDAWIN
1. Nazwa PARK PAŁACOWY		2. Czas powstania XVIII w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  			4. Adres Mołdawin 72-315 Mołdawin na działce geodez.: 165/3 obręb: MOŁDAWIN ID: 321803_2.0003. 165/3 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1847 (dawny numer 832) dec. KI.5340/28/78 z dnia 25.11.1978.

Park od wschodu (zdj. górne) stawy w parku od południa (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Park powstał w XVIII w. jako założenie barokowe, na oczątku XX w. powiększony o tereny przyległych łąk do 12 ha. Z barokowego założenia zachowały się stawy, półkolista alejka grabowa obiegająca polanę przed dworem, osiowy układ alejek biegnących w stronę kościoła i stawów oraz nieliczne pomnikowe drzewa. Na początku XX w. założono na osi dworu aleję dębową.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Malińca

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr nr 1847 (dawny numer 832) dec. Kl.5340/28/78 z dnia 25.11.1978 wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MOŁDAWIN	
1. Nazwa KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI, PARAFIALNY OB. RZYMSKOKATOLICKI, FILIALNY PW. NARODZENIA NMP		2. Czas powstania XVIII w., przebud. XIX w., 1908 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Mołdawin 72-315 Mołdawin na działce geodez.: 174 obręb: MOŁDAWIN ID: 321803_2.0003. 174	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	

Kościół od północy (zdj. górne) oraz od południa (zdj. dolne)

Kościół od północy (zdj. górne) oraz od południa (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Data budowy kościoła nieznana, przyjmuje się XVIII w., przebudowany w XIX w. W 1908 r. korpus nawowy rozbudowano od strony zachodniej wznosząc także wieżę. Kościół wzniesiony jako protestancki, pod kolatorską pieką rodu von Dewitz. Po II wojnie przejęty przez katolików i wyświęcony jako kościół katolicki 13 czerwca 1946 r.

Kościół posadowiony na kamiennym fundamencie i podmurówce. Konstrukcja ścian nierozpoznana, ukryta pod tynkami, według źródeł konstrukcja ryglowa, obecnie nieczytelna. Kościół orientowany, na rzucie prostokąta z kruchtą od zachodu oraz zakrystią od północy. Bryła jednokondygnacyjna, z wydzieloną kruchtą i wieżą na rzucie kwadratu wyprowadzoną w licu ściany zachodniej, przykryta dachem dwuspadowym wieża z dachem czterosпадowym z latarnią powyżej na rzucie ośmioboku z dzwonowatym hełmem ze sterczyną z kulą oraz krzyżem i chorągiewką (na chorągiewce data 1908). Elewacje gładko tynkowane, pozbawione dekoracji. Elewacja południowa 6 osiowa (przed zamurowaniem drzwi 7 osiowa, pierwotnie przed rozbudową w 1908 r. 5 osiowa), elewacja północna analogiczna jak pld., elewacja prezbiterialna pierwotnie dwuosiowa z dwoma oknami, obecnie bez otworów, otynkowana wraz ze szczytem, elewacja zachodnia symetryczna, jednoosiowa zdominowana przez wieżę oraz kruchtę.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Mołdawina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość M O Ł D A W I N
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY		2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym   Cmentarz przykościelny od płu (zdz. górne) oraz od pld-zach (zdz. dolne)		 4. Adres Mołdawin 72-315 Mołdawin na działce geodez.: 174 obręb: MOŁDAWIN ID: 321803_2.0003. 174 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Wieś o charakterze dworsko-chłopskim. Zagrody chłopskie w kształcie czworoboków zajmowały północną część wsi po stronie wschodniej drogi – obecnie większość nie istnieje. Zabudowa dworska zajmowała południową część wsi i usytuowana były po obu stronach drogi. Dominantę wsi stanowił kościół, znajdujący się w centrum wsi pomiędzy częścią chłopską a dworską.

Działka kościelna w formie zbliżonej do prostokąta, ogrodzona murkiem z kamieni polnych i cegieł pochodzącym z XVIII XIX w., z furtką wejściową pomiędzy dwoma ceglanymi słupkami. Cmentarz uległ likwidacji po 1945 r., jeszcze w latach 80-tych XX w. zachowane były stare nagrobki, obecnie teren splantowany utrzymywany w formie trawnika z cennym starodrzewem.

Układ cmentarza jako całości czytelny, nieczytelny układ kwater (brak) oraz nagrobków i mogił (brak).

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Mołdawina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: jako trawnik, pozbawiony nagrobków.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MOŁDAWIN	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Mołdavin 72-315 Mołdavin na działce geodez.: 284 obręb: MOŁDAWIN ID: 321803_2.0003. 284	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	

Cmentarz od północy (zdj. górne) wnętrze cmentarza (zdj. dolne)

Cmentarz od północy (zdj. górne) wnętrze cmentarza (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki zlokalizowany we wschodnim skraju wsi. Cmentarz założony około 1 połowy XIX w. – najstarszy istniejący nagrobek w języku niemieckim na cmentarzu datowany na 1852 r. Cmentarz nieczynny.

Cmentarz założony na rzucie czworoboku, z jedną centralną alejką. Nie ogrodzony – pozostałości kamiennych słupków bramnych od strony północno-zachodniej. Układ cmentarza jako całości czytelny, układ kwater nieczytelny, układ mogił nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Malińca.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, zniszczone nagrobki.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość MOŁDAWIN	
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania XVIII w. - lata 20-te XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Mołdawin 72-315 Mołdawin na działkach geodez.: 106/4, 145, 165/6, 167, 168, 144/1, 170/2, 171, obręb: MOŁDAWIN ID: 321803_2.0003. p. wyżej	
 1 Budynek gospodarczy 2 Stodoła 3 Obora 4 Obora (w ruinie) 5 Budynek gospodarczy 6 Budynek inwent.-magazynowy 9 Budynek mieszkalny nr 4 10 Budynek mieszkalny nr 5 11 Budynek mieszkalny nr 6 12 Budynek gospodarczy 13 Budynek mieszkalny nr 8 T Transformator				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.424) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get


8. Historia, opis i wartości

Wieś o charakterze dworsko-chłopskim z zabudową skupioną wzdłuż ulicy. Zagrody chłopskie w kształcie czworoboków zajmowały północną część wsi po stronie wschodniej ulicy – obecnie większość nie istnieje. Zabudowa dworska zajmowała południową część wsi, usytuowane były po obu stronach drogi. Dominantę wsi stanowił kościół, znajdujący się w centrum wsi.

Zespół folwarczny zakomponowany w układzie zwartym-geometrycznym, obecnie nieczytelny na skutek ubytków w zabudowie, wyodrębniony w układzie przestrzennym wsi składał się z 4 części powiązanych przestrzennie i komunikacyjnie: rezydencji (dwór rozebrany, pozostał park), dziedzińca gospodarczego I, dziedzińca gospodarczego II po przeciwnej stronie ulicy, kolonii mieszkalnej położonej między częścią chłopską a dworską wsi.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Mołdawina

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)


Bogusław Okupny

08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość ORLE	
1. Nazwa PARK PAŁACOWY	2. Czas powstania XVIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres		
				Orle 72-314 Orle na działce geodez.: 32/9 obręb: ORLE ID: 321803_2.0013.32/9
		5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe		
		6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1846 (dawny numer 833) dec. K1.I.5340/29/78 z dnia 25.11.1978.		

Park od wschodu (zdj. górne), park od północy (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Założony w XVIII w. Nosi cechy symetrycznego założenia barokowego z kwaterami wydzielonymi cisowymi żywopłotami (przed zach. elewacją dawnego, nieistniejącego już pałacu) i szpalerem grabowym. Granice i kompozycja parku pozostały czytelne, zadrzewienie (z drzewami o cechach pomnikowych) w znacznym stopniu zachowane, wycięto wiekowe lipy przed fasadą pałacu (nieistniejącego od ok. 1946 r.). Drzewostan w parku lipy, jesiony, klony, wiązy, aleja kasztanowców oraz trochę drzew obcego pochodzenia: jodła kaukaska, świerki kłujące.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej wsi Orle.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr 1846 (dawny numer 833) dec. K.I.5340/29/78 z dnia 25.11.1978 wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość ORLE	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Orle 72-314 Orle na działce geodez.: 6 obręb: ORLE ID: 321803_2.0013.6	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	
Cmentarz od wschodu (zdj. górne), wnętrze cmentarza (zdj. dolne)					

Cmentarz od wschodu (zdj. górne), wnętrze cmentarza (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki założony we wschodniej części wsi około 1 połowy XIX w. – najstarszy istniejący nagrobek w języku niemieckim na cmentarzu datowany na 184 ?r. Cmentarz nieczynny.

Cmentarz założony na rzucie prostokąta z centralną niezadrzewioną alejką. Nie ogrodzony. Układ cmentarza czytelny, układ kwater nieczytelny, układ mogił nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Orle.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, usunięte nagrobki.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość POGORZELICA	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Pogorzelica 72-314 Pogorzelica na działce geodez.: 73 obręb: POGORZELICA ID: 321803_2.0011.73	
 				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	

Cmentarz od płn-zach. (zdj. górne), wnętrze cmentarza (zdj. dolne)

Cmentarz od płu-zach. (zdj. górne), wnętrze cmentarza (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki założony w południowej części wsi około 2 połowy XIX w. – najstarszy istniejący nagrobek w języku niemieckim na cmentarzu datowany na 1876 r., w języku polskim z 1946 r. Cmentarz nieczynny.

Cmentarz założony na rzucie wydłużonego czworoboku bez centralnej alejki. Nie ogrodzony. Układ cmentarza jako całości czytelny, układ kwater nieczytelny, układ mogił nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Pogorzelica.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, usunięte nagrobki.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R A D O W O M A Ł E
1. Nazwa KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, OB. RZYMSKOKATOLICKI, PARAFIALNY PW. MB SZKAPLERZNEJ		2. Czas powstania 1840 r.	4. Adres Radowo Małe 72-314 Radowo Małe na działce geodez.: 21 obręb: RADOWO MAŁE ID: 321803_2.0018.21
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			6. Formy ochrony
Kościół od zachodu (zdj. górne), od południowego-wschodu (zdj. dolne)			

Kościół od zachodu (zdj. górne), od południowego-wschodu (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Historia kościoła w Radowie Małym sięga średniowiecza. Po raz pierwszy wzmiankowany w źródłach w roku 1490 z fundacji prawdopodobnie rodu rycerskiego von Borck. Kościół uposażony był gruntami. Najprawdopodobniejszą datą budowy obecnego kościoła jest rok 1840 – funkcjonuje także rok 1902 a nawet 1910. Po II wojnie przejęty przez katolików i wyświęcony jako kościół katolicki 7 września 1945 r.

Kościół orientowany, posadowiony na kamiennym fundamencie. Ściany z kamieni granitowych, częściowo obrabianych licowo ze staranniej obrobionych kamieni w narożach. Obramienia otworów, gzyms kordonowy i wykończenie szczytów w cegle ceramicznej. Kościół pierwotnie na rzucie prostokąta z jednoprzestrzennym wnętrzem, rozbudowany na przełomie XX i XXI w. o pięcioboczne prezbiterium oraz zakrystię z łącznikiem od płd-wsch – na rzucie w kształcie litery L. Bryła obecnie rozcłonkowana, przykryta dwuspadowymi dachami oraz wielopółciowym nad prezbiterium. Kościół o prostej, surowej architekturze z elewacjami bez zdobień. Elewacja frontowa jednoosiowa, symetryczna z portalem w osi oraz schodkowym szczytem

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Radowa Małego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R A D O W O M A Ł E
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY EWANGELICKI	2. Czas powstania koniec XVI w. (?)		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 			4. Adres Radowo Małe 72-314 Radowo Małe na działce geodez.: 21 obręb: RADOWO MAŁE ID: 321803_2.0018.21 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony

Teren cm. przykościelnego od płu. (zdj. górne), od zachodu (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Działka kościelna usytuowana w centralnej części wąskiego, wrzecionowatego w kształcie nawsia. Teren przykościelny – dawny cmentarz – wyniesiony nad poziom ulicy z kamienno-betonowym ogrodzeniem pełniącym funkcję muru oporowego. W północnej części działki pomnik ofiar I wojny światowej, zamieniony na kapliczkę Matki Boskiej. Jedyną pozostałością cmentarza jest starodrzew w formie nasadzeń obrzeżnych. Cmentarz założony pod koniec XVI w. na rzucie czworokąta z centralnie usytuowanym kościołem, bez centralnej alejki. Układ całości cmentarza czytelny, kwater nieczytelny (brak) nagrobków i mogił nieczytelny (brak).

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Radowa Małego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zlikwidowany, teren splantowany, zachowany jako trawnik.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość RADOWO MAŁE
1. Nazwa POMNIK poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej		2. Czas powstania lata 20-te XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Radowo Małe 72-314 Radowo Małe na działce geodez.: 21 obręb: RADOWO MAŁE ID: 321803_2.0018.21
			5. Przynależność administracyjna
			województwo zachodniopomorskie
			powiat łobeski
			gmina Radowo Małe
			6. Formy ochrony

Pomnik – zdjęcie od wschodu

8. Historia, opis i wartości

Pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej usytuowany na placu kościelnym. Pierwotnie pomnik stał w miejscu dobudowanego prezbiterium. Przed 2010 r. pomnik był wykorzystywany jako kapliczka (brak było płyt z inskrypcjami), w 2010 r. odrestaurowano pomnik, przywracając dawne płyty (na jednej z 4 płyt skuto inskrypcje). Na dwu płytach znajdują się nazwiska 14 osób poległych na wschodnim i zachodnim frontach I wojny światowej.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Radowa Małego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Pomnik został odrestaurowany w 2010 r., stan zachowania dobry

Postulaty dotyczące konserwacji:

W pracach remontowo-budowlanych stosować tradycyjne materiały

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
20/06/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość RADOWO MAŁE			
1. Nazwa CMENTARZ KOMUNALNY		2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.					
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Radowo Małe 72-314 Radowo Małe na działce geodez.: 408 obręb: RADOWO MAŁE ID: 321803_2.0018.408			
 						5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony			

Cmentarz od południa (zdj. górne), wnętrze cmentarza (zdj. dolne)

Cmentarz od południa (zdj. górne), wnętrze cmentarza (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz zlokalizowany na północnym skraju wsi. Cmentarz założony około 1 połowy XIX w. – najstarszy nagrobek w języku niemieckim z 1862 r., najstarszy nagrobek w języku polskim z 1945 r. Cmentarz na rzucie wieloboku z centralną niezadrzewioną alejką. Układ całości cmentarza czytelny, kwater czytelny, nagrobków i mogił czytelny. Cmentarz w użytkowaniu.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Radowa Małego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość RADOWO WIELKIE
1. Nazwa KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, OB. RZYMSKOKATOLICKI PARAFIALNY PW NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA		2. Czas powstania 2 poł. XVII w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Radowo Wielkie 72-314 Radowo Wielkie na działce geodez.: 70 obręb: RADOWO WIELKIE ID: 321803_2.0005.70
			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
			6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1876 (dawny numer 436) dec. KI.20/66/63 z dnia 10.12.1963.

Kościół od północy (zdz. górne), od płd-zach (zdz. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Po raz pierwszy kościół wzmiankowany w źródłach w roku 1491, kiedy to wymieniany jest proboszcz Johannes Caulow. Obecny kościół został wzniesiony prawdopodobnie w 2 połowie XVII w. jako świątynia protestancka. Prawdopodobnie około 1720 r. od północy dobudowano do kościoła obecną zakrystię, prawdopodobnie jako kaplicę rodową von Kleistów. Po II wojnie przejęty przez katolików i wyświęcony jako kościół katolicki 7 września 1945 r.

Kościół orientowany, murowany z cegły, z zewnątrz nie tynkowany. Kościół na rzucie wydłużonego prostokąta z wieżą od zachodu oraz zakrystią od północy. Bryła kościoła jednokondygnacyjna, zamknięta dachem trójpółaciowym, wieża dwukondygnacyjna zamknięta dachem namiotowym. Dachy pokryte dachówką. Korpus kościoła oparty w narożach oraz w ścianach północnej i południowej prostokątnymi przyporami. Elewacje niezdobione, zwieńczone ceglanym gzymsem. Elewacja południowa trójosiowa z umieszczonym centralnie otworem wejściowym zamkniętym łukiem koszowym, po bokach dwa ostrołukowe okna o profilowanych ościeżach. W elewacji północnej analogiczne ostrołukowe okna. Elewacja prezbiterialna dwuosiowa, z dwoma ostrołukowymi oknami. Od zachodu wieża z portalem w osi zwieńczonym łukiem koszowym, w drugiej kondygnacji biforyjne otwory okienne.

Kościół pierwotnie na rzucie prostokąta z jednoprzestrzennym wnętrzem, rozbudowany na przełomie XX i XXI w. o pięcioboczne prezbiterium oraz zakrystię z łącznikiem od płd-wsch. – na rzucie w kształcie litery L. Bryła obecnie rozczłonkowana, przykryta dwuspadowymi dachami oraz wielopółaciowym nad prezbiterium. Kościół o prostej, surowej architekturze z elewacjami bez zdobień. Elewacja frontowa jednoosiowa, symetryczna z portalem w osi oraz schodkowym szczytem

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Radowa Małego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Kościół wpisany do rejestru zabytków nr 1876 (dawny numer 436) dec. Kl.20/66/63 z dnia 10.12.1963, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R A D O W O W I E L K I E
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI PRZYKOŚCIELNY	2. Czas powstania ok. 2 poł. XVII w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  			4. Adres Radowo Wielki 72-314 Radowo Wielki na działce geodez.: 70 obręb: RADOWO WIELKIE ID: 321803_2.0005.70 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony

Teren cm. przykościelnego od zachodu (zdj. górne), od półn (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Działka kościelna usytuowana we wschodniej części wąskiego nawsia. Teren przykościelny – dawny cmentarz – lekko wyniesiony nad poziom ulicy z kamienno-betonowym ogrodzeniem pełniącym funkcję muru oporowego. Jediną pozostałością cmentarza jest starodrzew w w części wschodniej w formie nasadzeń obrzeżnych. Cmentarz założony w 2 połowie XIX w. na rzucie wieloboku z centralnie usytuowanym kościołem, bez centralnej alejki. Układ całości cmentarza czytelny, kwater nieczytelny (brak) nagrobków i mogił nieczytelny (brak).

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Radowa Wielkiego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zlikwidowany, teren splantowany, zachowany jako trawnik.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R A D O W O W I E L K I E
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.	4. Adres Radowo Wielki 72-314 Radowo Wielki na działce geodez.: 14 obręb: RADOWO WIELKIE ID: 321803_2.0005.14
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 			
5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe			
6. Formy ochrony			

Cmentarz od wschodu (zdj. górne), wnętrze od płd (zdj. dolne)

Cmentarz od wschodu (zdj. górne), wnętrze od płd (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki założony na południowo-zachodnim skraju wsi około 1 połowy XIX w., najstarszy nagrobek z 1842 r. Cmentarz założony na rzucie prostokąta, z zadrzewioną centralną alejką. Układ całości cmentarza czytelny, układ kwater zatarty, układ nagrobków i mogił zatarty.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Radowa Wielkiego.
Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, brak nagrobków.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość RADOWO WIELKIE	
1. Nazwa CMENTARZ KATOLICKI		2. Czas powstania po 1945 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Radowo Wielki 72-314 Radowo Wielkie na działce geodez.: 14 obręb: RADOWO WIELKIE ID: 321803_2.0005.14 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony	
					
					
Teren cmentarza od płu (zdj. górne), wewnątrz od wschodu (zdj. dolne)					

Teren cmentarza od płu (zdj. górne), wewnątrz od wschodu (zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w 1945 r. obok cmentarza poniemieckiego, ewangelickiego. Nieczynny od 1961 r. Cmentarz założony na rzucie prostokąta, bez centralnej alejki. Układ całości cmentarza czytelny, układ kwater czytelny, układ nagrobków i mogił czytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Radowa Wielkiego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R A D O W O W I E L K I E
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Radowo Wielki 72-314 Radowo Wielki m. in. na działkach geodez.: 10/32, 10/30, obręb: RADOWO WIELKIE ID: 321803_2.0005. 10/32, 10/30,
Ogólny widok na teren dawnego założenia parkowego od zachodu Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/.			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Wieś Radowo Wielkie była do 1777 r. lennem rodu Borków z linii Strzmielskiej. Pod koniec XVIII w. właścicielem majątku był Bogusław Heinrich von Kleist, a w połowie XIX w. von Bulow. Pierwszą wzmianka o parku pochodzi z 1874 r. Park zajmował północno-wschodnią część wsi, przylegając od północy do zabudowań folwarku. Był to park krajobrazowy z rodzimymi gatunkami drzew: lipy, graby, świerki, modrzewie rosnącymi pojedynczo i w skupinach przy granicy parku oraz w sąsiedztwie dworu, który był usytuowany na osi podłużnej podwórza gospodarczego, przy drodze dojazdowej, łączącej dwór z drogą osiedlową wsi.

Park zachował swoją funkcję i wygląd do 1945 r., od tego czasu następowała stopniowa dewastacja a na początku lat 70-tych XX w. prowadzone prace inwestycyjne na terenie dawnego folwarku i parku (budowa piętrowych budynków mieszkalnych z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi oraz wykonanie wybiegu dla bydła) doprowadziły do zniszczenia parku.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Radowo Wielkie.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: park zniszczony, całkowite zatarcie układu dróg.

Postulaty dotyczące konserwacji:


zachowanie drzewostanu powinno podlegać ochronie w ramach szeroko pojętej ochrony przyrody: prace pielęgnacyjne, wycinka drzew powinna być uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość RADZIM	
1. Nazwa PAŁAC W ZESPOLE		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w., 1923 r. (?)			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Radzim 1 72-314 Radzim na działce geodez.: 149/13 obręb: RADZIM ID: 321803_2.0004.149/13	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 66 dec. DZ-4200/56/O/99/2001 z dnia 31.05.2001	
Pałac od pld-zach. (zdj. górne), od pln-wsch (zdj. dolne)					
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.324, 331-442) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get					

8. Historia, opis i wartości

Pałac został wybudowany w latach 70- lub 80-tych XIX w. W 1 ćwierćwieczu XX w. został przebudowany w stylu neobarokowym, prawdopodobnie w 1913 lub 1923 r. Przekształcono wówczas elewacje pałacu upraszczając formę, wykonano nowy mansardowy dach, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, przekształcono wnętrze. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono, od 1973 r. wchodził w skład Kombinatu PGR w Łobzie następnie Radowie Małym a w pałacu mieściły się biura gospodarstwa, Klub Prasy i Książki „Ruch”, mieszkania pracowników, stołówkę i kuchnię.

Pałac na cokole z kamienia, podpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej, otynkowany. Budynek na rzucie prostokąta z prostokątnym tarasem od frontu oraz werandą od ogrodu. Bryła budynku dwukondygnacyjna, z piwnicami, zamknięta dachem mansardowym tworzącym kondygnację strychową. W dachu lukarny w osiach elewacji, poza skrajnymi w elewacji frontowej i ogrodowej, dach pokryty blachą. Elewacje frontowa 10 osiowa z dwuosiowym pseudoryzalitem pośrodku poprzedzonym tarasem z dachem wspartym na czterech masywnych słupach i ogrodowa 9 osiowa z jednoosiowym pseudoryzalitem poprzedzony werandą, elewacje boczne trzyosiowe, elewacje nie zdobione z detalem w postaci prostych opasek okiennych.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Radzimia.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Pałac wpisany do rejestru zabytków nr 66 dec. DZ-4200/56/O/99/2001 z dnia 31.05.2001, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R A D Z I M	
1. Nazwa PARK W ZESPOLE PAŁACOWYM	2. Czas powstania XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 				4. Adres Radzim 72-314 Radzim na działkach geodez.: 149/13, 149/14, 149/21, obręb: RADZIM ID: 321803_2.0004. 149/13, 149/14, 149/21, 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 66 (dawny numer 834) dec. K.I.1.5340/30/78 z dnia 25.11.1978

Park od północy (zdz. górne), wnętrze przy dworze od północy zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.324, 331-442) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Powstanie parku datuje się na XVIII w.

Założenie parkowe skomponowane wzdłuż osi północ-południe, wytyczonej przez podłużną polanę przed ogrodową elewacją pałacu oraz aleję bukową biegnącą w kierunku południowym. Wzdłuż zachodniej granicy parku równoległe do drogi poprowadzona aleja obsadzona bukami od strony pałacu a od strony zewnętrznej kasztanowcami, wzdłuż granicy południowej luźny szpaler świerkowy, przy granicy wschodniej stare dęby. Drzewostan zróżnicowany, zwarty w południowej części parku złożony z drzew liściastych: buków, dębów, klonów, jaworów oraz iglastych: świerki. Układ alejek prostolinijny, w części na wschód od pałacu podłużny staw.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Radzimia.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr 66 (dawny numer 834) dec. Kl.I.5340/30/78 z dnia 25.11.1978, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość RADZIM
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w. – pocz. XX w.	4. Adres Radzim 72-314 Radzim m. in. na działkach geodez.: 149/21, 149/23 obręb: RADZIM ID: 321803_2.0004. 149/21, 149/23, 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
			
Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Radzimiu za: https://radowomale.e-mapa.net/ (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1991, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg			


Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Radzimiu za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1991, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Budynki tworzące pierwotny zespół folwarczny wzniesione zostały w okresie 4 ćw. XIX w. - pocz. XX w. w okresie, gdy majątek był własnością rodziny Kannenber i Konigsmark. Zespół folwarczny charakteryzuje się kompozycją zwartą, geometryczną ukształtowaną w sposób osiowy. Elementami krystalizującymi były: podwórze gospodarcze z otwarciami komunikacyjno-widokowymi o charakterze szczelinowym; krajobrazowe założenie parkowe; rezydencja (pałac) w osi układu przestrzennego, pomiędzy podwórzem gospodarczym a parkiem, stanowiącym dominantę architektoniczną. Podłoga urbanistyczna w obrębie podwórza ma charakter płaski, lekko wznosząca się w kierunku południowym.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Radzimia

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Zespół folwarczny na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1991, Archiwum WUOZ w Szczecinie

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, z dawnego folwarku zachowały się nieliczne budynki w tym stodoła-magazyn.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość RADZIM
1. Nazwa STODOŁA-MAGAZYN (21) W ZESPOLE FOLWARCZNYM		2. Czas powstania I. 70-80-te XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres Radzim 72-314 Radzim na działce geodez.: 149/23, obręb: RADZIM ID: 321803_2.0004.149/23	
			
		5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
		6. Formy ochrony	

Stodoła od południa (zdj. górne), od północy zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.324) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg.

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.324) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

Stodoła-magazyn została wzniesiona przez nieznanych budowniczych w latach 70- lub 80-tych XIX w., w okresie tym majątkiem władała rodzina Kannenberg. Pod koniec XIX w. w części południowo-zachodniej budynku dobudowano przybudówkę.

Budynek posadowiony na ławach fundamentowych z kamienia, ściany obwodowe murowane: z kamienia łamanego do wysokości gzymsu między kondygnacyjnego, powyżej z cegły ceramicznej, narożniki budynku oraz obramienia otworów, pseudoryzalit przy wrotach z cegły ceramicznej. Budynek na rzucie wydłużonego prostokąta z dobudówką od płd-zach, bryła nieprzekształcona, jednokondygnacyjna z podstryszem i użytkowym poddaszem zamknięta dachem dwuspadowym, przybudówka z dachem pulpitowym. Elewacje ujęte w ceglane narożniki z ceglanym gzymsem między kondygnacyjnym i gzymsem podokapowym, elewacje w wątku kamienno-ceglanym, z blendami biforyjnymi, otwory okienne z podokiennikami.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Radzimia.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.


Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

Bogusław Okupny
08/04/2021

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R A D Z I M
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.	4. Adres Radzim 72-314 Radzim na działce geodez.: 153/7 obręb: RADZIM ID: 321803_2.0004.153/7 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			
Cmentarz od wschodu, fragmenty nagrobków od północy - zdj. dolne			
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.442) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki, założony na pld-wsch. skraju wsi – obecnie obok znajduje się eksploatowana żwirownia. W 1989 r. na cmentarzu znajdowały się nagrobki, z których najstarszy miał trudno czytelną datę „18..”. Cmentarz na rzucie wielokąta z bukową aleją dojazdową. Układ całości słabo czytelny, układ kwater nieczytelny, układ nagrobków i mogił nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Radzimia

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, prawdopodobnie całkowicie zniszczony przez eksploatację żwiru.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość REKOWO
1. Nazwa KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, OB. RZYMSKOKATOLICKI FILIALNY PW. ŚW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA		2. Czas powstania 1802 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Rekowo 73-150 Rekowo na działce geodez.: 10 obręb: REKOWO ID: 321803_2.0023. 10 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1752 (dawny numer 238) dec. K1.V.-0/277/57 z dnia 22.10.1957

Kościół od południa (zdj. górne), od północy zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Kościół wybudowany w 1802 r., budowniczy kościoła nieznany. Po II wojnie poświęcony jako kościół katolicki.

Kościół orientowany, na ceglanej podmurówce, ściany konstrukcji ryglowej z wypełnieniem z cegły, kwatery międzyryglowe otynkowane i bielone, wieża oszalowana deskami z olistwowaniem. Kościół na rzucie prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu. Bryła kościoła jednokondygnacyjna z wyprowadzoną w licu ściany zachodniej prostokątną wieżą, przechodzącą w ośmiokątną ponad kalenicą dachu. Korpus zamknięty dachem dwuspadowym, trójpołaciowy nad prezbiterium, dach wieży dzwonowaty, z ośmiopółaciowym hełmem. Dachy pokryte blachą, szczyt od zachodu oszalowany deskami. Fasada jednoosiowa z prostokątnym otworem wejściowym, elewacje dłuższe trójosiowe, elewacje niezdobione – elementem dekoracyjnym jest konstrukcja fachwerkowa z belkami pomalowanymi na brązowo i otynkowanym na białą wypełnieniem.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Rekowa.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Kościół wpisany do rejestru zabytków nr 1752 (dawny numer 238) dec. Kl.V.-0/277/57 z dnia 22.10.1957, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość REKOWO
1. Nazwa PARCELA KOŚCIÓŁA FILIALNEGO PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA		2. Czas powstania	4. Adres Rekowo 73-150 Rekowo na działce geodez.: 10 obręb: REKOWO ID: 321803_2.0023. 10
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
  Parcela kościelna od zachodu (zdj. górne), od północy zdj. dolne)			
5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe			
6. Formy ochrony Na działce (parceli) znajduje się wpisany do rejestru zabytków po nr 1752 kościół.			

8. Historia, opis i wartości

Parcela kościoła (dawny cmentarz przykościelny?) w pobliżu centrum wsi, w rzucie romboidalna, ogrodzona siatką drucianą, wzdłuż ogrodzenia starodrzew, wewnątrz parceli utrzymane jako trawnik, od zachodu krzyż misyjny, w północno-wschodnim narożniku kamienny nagrobek (? Borcke 1944 r.)

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Rekowa.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: w centrum kościół, wzdłuż ogrodzenia starodrzew, wewnątrz utrzymywane jako trawnik.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Na parceli kościół wpisany do rejestru zabytków nr 1752 (dawny numer 238) dec. Kl.V.-0/277/57 z dnia 22.10.1957, wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość REKOWO	
1. Nazwa PARK PAŁACOWY		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Rekowo 73-150 Rekowo na działkach geodez.: 47, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/7, 64/9, 64/10, 66/1, 66/2, obręb: REKOWO ID: 321803_2.0023. p. wyżej	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1835 (dawny numer 858) dec. K1.I.5340/23/79 z dnia 26.09.1979	
Park od północy (zdj. górne), aleja w parku od północy zdj. dolne)					
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.334) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://uslugazabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get					

8. Historia, opis i wartości

Pierwsza wzmianka o parku pochodzi z 1874 r. i wymienia powierzchnię parku (10,15 morgi). Park założony w II połowie XIX w. Założenie typu krajobrazowego, z aleją lipową wyznaczającą płd. i wsch. granicę oraz szpalerem świerkowym od płd. Obsadzony głównie bukami, brzoźami, dębami, kasztanowcami.

Układ komunikacyjny założenia tworzą: aleja lipowa, biegnąca równolegle ze wschodnią granicą parku dochodząc do dużej polany wewnątrz parku; droga parkowa, przechodząca przez środek parku na jego osi podłużnej z północy na południe; droga polna do wsi Siedlice. Starodrzew parku zgrupowany w części północnej i wzdłuż granic parku, w części południowej duża polana.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Rekowa.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Granice parku czytelne, zachowany liczny starodrzew.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Park wpisany do rejestru zabytków nr 1835 (dawny numer 858) dec. KI.I.5340/23/79 z dnia 26.09.1979, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny

08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość REKOWO	
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w. – pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Rekowo 73-150 Rekowo na działkach geodez.: 47, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/7, 64/9, 64/10, 66/1, 66/2, obręb: REKOWO ID: 321803_2.0023. p. wyżej 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony	

Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Rekowie za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1989, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get


Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Rekowie za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1989, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny stanowi dominujący element w strukturze przestrzennej wsi, zlokalizowany jest w środkowej części wsi po obu stronach drogi o przebiegu SW-NE w bezpośrednim sąsiedztwie nawsia oraz kościoła. Po półn-zach. stronie drogi ulokowane jest podwórze gospodarcze, po przeciwległej stronie park i dawny dziedziniec dworski. Pierwotny zespół architektoniczny charakteryzował się kompozycją zwartą, geometryczną, ukształtowaną w sposób zamknięty. Prostokątne podwórze gospodarcze stanowiło jednolite stylowo wnętrze architektoniczne z otwarciami komunikacyjnymi i widokowymi. Elementami krystalizującymi założenie były: podwórze gospodarcze, założenie parkowe oraz aleja dworska.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Rekowa

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Zespół folwarczny na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1989, Archiwum WUOZ w Szczecinie

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania jako założenia zły, ulega zatarciu wskutek wyburzeń obiektów składających się funkcjonalnie na założenie folwarczne.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość REKOWO	
1. Nazwa GORZELNIA (19) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania XIX/XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Rekowo nr 7 73-150 Rekowo na działce geodez.:82/28, obręb: REKOWO ID: 321803_2.0023. 82/28	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	

Gorzelnia od południa (zdz. górne), od północnego-wschodu zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.334) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg.

8. Historia, opis i wartości

Gorzelnia zlokalizowana jest w środkowej części podwórza folwarcznego stanowiąc dominantę architektoniczną całości założenia. Gorzelnia wzniesiona przez nieznanych budowniczych prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w. W tym czasie właścicielem majątku w Rekowie był major Erich von Borcke. Obiekt jest dwu- lub trójfazowy, prawdopodobnie w latach 10-20-tych XX w. dobudowano płatkarnię i magazyn płatków. Gorzelnia posadowiona na kamiennych ławach fundamentowych, z kamiennym cokołem niwelującym spadek terenu, ściany obwodowe murowane z cegły ceramicznej, nietynkowane. W rzucie obiektu wyróżnia się cztery integralnie połączone części: pierwotny budynek produkcyjny, do którego w narożniku zachodnim przylega pomieszczenie parnika, płatkarni ziemniaków, magazyn płatków ziemniaczanych, po stroni pld-wsch. kotłownia z garażem. Bryła gorzelni charakteryzuje się typowym dla tego typu obiektów rozczłonkowaniem bryły. Elewacje artykułowane są kamiennym cokołem zwieńczonym ceglany gzymsem cokołowym, ceglany gzymsem kordonowym, ceglany gzymsem podokapowym. Elewacje zasadniczej części gorzelni przesłonięte są wtórnymi przybudówkami, które pozbawione są jakichkolwiek elementów dekoracyjnych.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy zespołu folwarcznego we wsi Rekowo

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, budynek nie użytkowany

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość REKOWO
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Rekowo 73-150 Rekowo na działce geodez.: 5 obręb: REKOWO ID: 321803_2.0023.5 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
Widok na cmentarz od wschodu (zdj. górne), wnętrze cment. zdj. dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.334) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz zlokalizowany na granicy z wsią Sielice, w części zachodniej Rekowa. Cmentarz ewangelicki założony w XIX w., na cmentarzu nie zachował się żaden nagrobek, miejsca po grobach nieczytelne. cmentarz założony na rzucie prostokąta, bez centralnej alejki, obecnie nieogrodzony, od strony drogi ślady po kamiennym murze. Układ cmentarza jako całości czytelny, kwatery nieczytelne, układ nagrobków nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Rekowa

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
20/06/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R O G O W O
1. Nazwa KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, OB. RZYMSKOKATOLICKI PARAFIALNY PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA		2. Czas powstania przed 1696 r.	4. Adres Rogowo 72-314 Rogowo na działce geodez.: 195 obręb: ROGOWO ID: 321803_2.0014. 195 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1754 (dawny numer 339) dec. Kl.V.-0/99/58 z dnia 12.09.1958
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			
			
Kościół od południa (zdj. górne), od północy zdj. dolne)			
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg.			

8. Historia, opis i wartości

Kościół ufundował Joachim Bathazar von Dewitz w latach 60-tych XVII w. jako kościół protestancki, w miejscu starszej drewnianej świątyni. Prace budowlane zakończono w 1696 r. W 1870 r. kościół regotycyzowano, skuto zewnętrzne tynki, odsłaniając ceglany wąż muru a okna zakończono ostrołukowymi arkadami. Po II wojnie kościół przejęty przez kościół rzymskokatolicki i poświęcony 29.09.1945 r. Pod koniec lat 60-tych w kościele przeprowadzono prace remontowe.

Kościół orientowany, murowany z cegły, otynkowany. Na rzucie prostokąta z trójbocznym zamkniętym prezbiterium i wieżą na rzucie prostokąta od zachodu. Bryła jednokondygnacyjna z dwukondygnacyjną wieżą, korpus zamknięty dachem dwuspadowym z trzema połaciami nad prezbiterium oraz dachem namiotowym nad wieżą, pokryte dachówką ceramiczną. Elewacje niezdobione, artykułowane profilowanym gzymsem koronującym, fasada jednoosiowa z wieżą składającą się z dwu części, dolnej cokołowej zwieńczonej gzymsem z otworami zamkniętymi łukami, ponad wejściem płyta herbowa, w górnej kondygnacji wieży na osiach wysmukłe blendy zwieńczone łukami odcinkowymi, w blendach po dwa niewielkie otwory okienne. Elewacja boczne trójosiowe z ostrołukowymi oknami, w osi elewacji południowej portal zwieńczony tympanonem mieści ostrołukowy otwór wejściowy. Elewacja prezbiterialna z dwoma ostrołukowymi oknami.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Rogowa.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Kościół wpisany do rejestru zabytków nr 1754 (dawny numer 339) dec. Kl.V.-0/99/58 z dnia 12.09.1958, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R O G O W O
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI I KATOLICKI		2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w., po 1945 r.	4. Adres Rogowo 72-314 Rogowo na działce geodez.: 171 obręb: ROGOWO ID: 321803_2.0014. 171 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 			
Cmentarz od południa (zdj. górne), wnętrze od zachodu zdj. dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/.			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz zlokalizowany na północnym skraju wsi, po wschodniej stronie drogi w kierunku wsi Sienno Dolne. Cmentarz na terenie podniesionym w stosunku do drogi i ogrodzony murem kamiennym pełniącym zarazem rolę muru oporowego. Cmentarz założony około 2 połowy XIX w. – najstarszy nagrobek z 1897 (napisy w języku niemieckim), najstarszy nagrobek z napisami w języku polskim z 1945 r. Cmentarz na planie prostokąta z centralnie usytuowaną niezadrzewioną alejką. Układ cmentarza jako całości czytelny, układ kwater i mogił czytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Rogowa

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: brak nagrobków w dawnej części protestanckiej.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość R O G O W O
1. Nazwa CMENTARZ KOMUNALNY		2. Czas powstania 2 poł. XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym   			4. Adres Rogowo 72-314 Rogowo na działce geodez.: 171 obręb: ROGOWO ID: 321803_2.0014. 171 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
Cmentarz od zachodu (zdj. górne), wnętrze od pld-zach. zdj. dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ .			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz zlokalizowany na północnym skraju wsi, po wschodniej stronie drogi w kierunku wsi Sienno Dolne, przylega do starego cmentarza ewangelickiego. Cmentarz na terenie podniesionym w stosunku do drogi. Cmentarz założony w 2 połowie XX w. – najstarszy nagrobek z 1897 (napisy w języku niemieckim), najstarszy nagrobek z napisami w języku polskim z 1977 r. Cmentarz na planie prostokąta z centralnie usytuowanym krzyżem cmentarnym. Układ cmentarza jako całości czytelny, układ kwater i mogił czytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Rogowa

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: brak nagrobków w dawnej części protestanckiej.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość ROGOWO
1. Nazwa MŁYN WODNY		2. Czas powstania koniec XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres Rogowo nr 45 72-314 Rogowo na działce geodez.: 178 obręb: ROGOWO ID: 321803_2.0014. 178	
		5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
		6. Formy ochrony	

Młyn od północy (zdj. górne), młyn od wschodu zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.331) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg.

Młyn od północy (zdj. górne), młyn od wschodu zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Młyn wzniesiony przez nieznanych budowniczych, prawdopodobnie w końcu XIX w. Młyn posadowiony na kamiennych ławach fundamentowych, ściany obwodowe z cegły ceramicznej. Młyn podpiwniczony, na rzucie prostokąta. Bryła prostopadłościenna trójkondygnacyjna nakryta płaskim dachem dwuspadowym. Elewacje w wątku ceglanym oraz kamiennym artykułowane ceglanymi gzymsami kordonowymi oraz ceglanym gzymsem wieńczącym. Otwory okienne prostokątne, zamknięte odcinkami łuku, nadproża z cegły ceramicznej, ceglane podokienniki.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Rogowa

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIEDLICE
1. Nazwa KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, OB. RZYMSKOKATOLICKI FILIALNY PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP		2. Czas powstania 1 poł. XVIII w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Siedlice 73-155 Siedlice na działce geodez.: 39 obręb: SIEDLICE ID: 321803_2.0024.39 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1753 (dawny numer 270) dec. Kl.V.-0/5/58 z dnia 23.01.1958



Kościół od półn-zach. (zdj. górne), od półd-wschodu zdj. dolne)

8. Historia, opis i wartości

Kościół wybudowany w połowie XVIII w. – na datę budowy kościoła może wskazywać dzwon z datą 1664 r. ufundowany przez Konrada von Goltze, ówczesnego właściciela majątku. Budowniczy kościoła nieznany. Po II wojnie przejęty przez katolików i poświęcony jako kościół katolicki. Do kościoła od północy dobudowane współczesne przybudówki.

Kościół orientowany, na ceglanej podmurówce, ściany konstrukcji ryglowej z wypełnieniem z cegły, kwatery międzyryglowe otynkowane i bielone, górna część wieży oszalowana deskami. Kościół na rzucie prostokąta z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu oraz prostokątną wieżą od zachodu. Bryła kościoła jednokondygnacyjna z dostawioną do ściany zachodniej prostokątną wieżą, przechodzącą w ośmiokątną ponad kalenicą dachu. Korpus zamknięty dachem dwuspadowym, nad prezbiterium pięciopółaciowy, dach wieży dzwonowaty, z ośmiopółaciowym hełmem z krzyżem na szczycie. Dachy nad korpusem nawy i prezbiterium pokryte dachówką ceramiczną, hełm wieży pokryty blachą. Fasada jednoosiowa z prostokątnym otworem wejściowym oraz w drugiej kondygnacji niewielkim okulusem (otwory akustyczne) w osi fasady, elewacje dłuższe dwuosiowe z trójkątnymi nadprożami – elementem dekoracyjnym jest konstrukcja fachwerkowa z belkami pomalowanymi na brązowo i otynkowanym na biało wypełnieniem.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju Siedlic.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Kościół wpisany do rejestru zabytków nr 1753 (dawny numer 270) dec. KI.V.-0/5/58 z dnia 23.01.1958, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIEDLICE
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY		2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  			4. Adres Siedlice 73-155 Siedlice na działce geodez.:39 obręb: SIEDLICE ID: 321803_2.0024.39
5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe			6. Formy ochrony

Teren cmentarza od pln-zach. (zdj. górne), od zachodu zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.334) powiększony do 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Parcela kościelna z ewangelickim cmentarzem przykościelnym w kształcie romboidalnym z centralnie umieszczonym kościołem zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części nawsia. Od strony drogi ogrodzona kamiennym murem, w którym w osi wejścia do kościoła ceglane masywne słupki z żelazną bramą oraz furtką, wzdłuż ogrodzenia drzewa. Cmentarz przykościelny zlikwidowany wkrótce po zakończeniu wojny. Układ cmentarza jako całość czytelny, kwatery nieczytelne, układ nagrobków nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Siedlic

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zlikwidowany, teren cmentarza zniwelowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Na terenie dawnego cmentarza przykościelnego budynek kościoła wpisany do rejestru zabytków nr 1750, wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIEDLICE	
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Siedlice 73-155 Siedlice na działce geodez.: 83/2, 83/7, 83/8, 83/20, 83/21, obręb: SIEDLICE ID: 321803_2.0024.p. wyżej	
 				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
Widok w kierunku parku od południa				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1856 (dawny numer 857) dec. K1.I.5340/22/79 z dnia 19.09.1979	
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.334) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get					

8. Historia, opis i wartości

Park o charakterze krajobrazowym bez wyraźnej kompozycji, założony w 2 połowie XIX w. Pierwsza wzmianka o parku pochodzi z 1874 r., kiedy podawana jest powierzchnia parku 14,24 morgi. Pod koniec XIX w. teren parku z uwagi na młode nasadzenia użytkowany był rolniczo. Park od północy graniczył z zabudowaniami folwarku, na terenie parku do lat 70-tych XX w. znajdował się dawny dwór, który został rozebrany. Zadrzewienie parku miało charakter typowo krajobrazowy, spełniało rolę ochronną dla sąsiedniej zabudowy i było przedłużeniem niedużego kompleksu lasów w kierunku północnym. Drzewostan w większości liściasty: lipa, buk, robinia akacjowa, z centralnie położonym stawem. Park posiadał skąpy układ komunikacyjny złożony z dwu dróg, z których jedną stanowiła droga dojazdowa do dawnego dworu.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Siedlic

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Park wpisany do rejestru zabytków nr 1856 (dawny numer 857) dec. KI.I.5340/22/79 z dnia 19.09.1979, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny

08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIEDLICE
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.	4. Adres Siedlice 73-155 Siedlice na działce geodez.:58 obręb: SIEDLICE ID: 321803_2.0024.58
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
Cmentarz od płu-wsch. (zdz. górne), wnętrze cmentarza zdj. dolne)			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz zlokalizowany na południowo-zachodnim skraju wsi, w kształcie czworokąta, bez centralnej alejki, nieogrodzony, wzdłuż granic cmentarza nasadzone świerki. Założony około 2 połowy XIX w. Układ cmentarza jako całość czytelny, kwatery nieczytelne, układ nagrobków nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Siedlic

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, teren cmentarza zniwelowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIEDLICE
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w. – pocz. XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 			4. Adres Siedlice 73-155 Siedlice na działce geodez.: 83/21 obręb: SIEDLICE ID: 321803_2.0024.83/21
5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe			6. Formy ochrony


Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Siedlicach za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w lutym 1989, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. <https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE> IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny datowany na poł. XIX w. oraz lata 20-te XX w., zamyka od pld-wschodu wieś, ulokowany po obu stronach drogi. Od zach. sąsiaduje z terenem kościoła, od ptn.-wsch. ograniczony parkiem. Kompozycja założenia rozproszona, swobodna, przedzielona drogą wiejską na osi NW-SE. W ramach założenia wyróżniono 3 komponenty: dziedziniec pałacowy (pałac wyburzony), zasadnicze podwórze gospodarcze o charakterze inwentarskim w części ptn-zach. założenia o charakterze zwartej geometrycznego wnętrza architektonicznego, pierwotnie w formie czworoboku oraz podwórze nieinwentarskie leżące na południe od podwórza gospodarczego po zachodniej stronie drogi o kompozycji swobodnej rozproszonej z budynkami o przeznaczeniu składowo-magazynowym.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego zabudowy Siedlic.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Zespół folwarczny na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w lutym 1990, Archiwum WUOZ w Szczecinie

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania jako założenia zły, uległ zatarciu wskutek wyburzeń obiektów składających się funkcjonalnie na założenie folwarczne.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIENNO DOLNE	
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania 2 poł. XVIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Sienna Dolne 72-314 Sienna Dolne na działkach geodez.: 18/1, 18/2, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, obręb: SIENNO DOLNE ID: 321803_2.0009.p. wyżej	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1834 (dawny numer 856) dec. K.I.5340/21/79 z dnia 26.09.1979	
Park od pld-wschodu (zdj. górne) oraz od pln-wschodu (zdj. dolne)					
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.442) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get					

Park od płd-wschodu (zdj. górne) oraz od płn-wschodu (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.442) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Park o charakterze krajobrazowym, założony w 2 połowie XVIII w. Wzmianka o parku z 1874 r. podaje powierzchnię parku 3,14 morgi. Park od wschodu ogrodzony był murem z kamienia polnego, posiadał cechy założenia ogrodu krajobrazowego z końca XVIII w. o symetrycznie nasadzonych drzewach po obu stronach osi dworu. Dwór zajmował centralne położenie w parku z fasadą skierowaną w kierunku północno-zachodnim podkreślając osie widokowe od dworu na dolinę rzeki Dobrzenicy i tarasowo wynoszącą się zabudowę wsi i kościoła. Na przełomie XIX i XX w. wzdłuż południowej granicy parku założono sad, który odgradzony był od pól szpalerem świerkowym, a od zachodu pojedynczymi dębami i krzewami. Wschodnią granicę wyznaczała droga do Rogowa. Po II wojnie do lat 60-tych park zachował swój wygląd, w dworze mieściła się szkoła podstawowa, w 1974 wykonano remont dworu, wyburzono zabudowania folwarku a na ich miejsce wybudowano nowe budynki inwentarskie. Park nie pielęgnowany, nastąpił wypad starych drzew a podrosty powstałe po II wojnie zaciemniają dawny symetryczny układ wnętrza parku.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Sienna Dolnego

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Układ ścieżek parkowych zatarty. Zachowany starodrzew.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Kościół wpisany do rejestru zabytków nr 1834 (dawny numer 856) dec. Kl.I.5340/21/79 z dnia 26.09.1979, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny

08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIENNO DOLNE
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI, przykościelny		2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.	
  Cmentarz od płu-wschodu (zdj. górne) oraz wnętrze (zdj. dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.442) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			4. Adres Sienno Dolne 72-314 Sienno Dolne na działce geodez.: 70 obręb: SIENNO DOLNE ID: 321803_2.0009.70
		5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz zlokalizowany w centrum wsi, nad rzeką Dobrzenicą. Dawniej na działce znajdowały się ruiny kościoła, obecnie brak. Cmentarz przykościelny, ewangelicki założony około 2 połowy XIX w. na rzucie kwadratu, bez centralnej alejki, nieogrodzony, na wyniesieniu terenu w stosunku do pobliskiej drogi. Układ cmentarza jako całość czytelny, kwatery nieczytelne, układ nagrobków nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Sienna Dolnego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, teren cmentarza zniwelowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIENNO DOLNE	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI I KATOLICKI		2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w., po 1945 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Sienna Dolne 72-314 Sienna Dolne na działce geodez.: 20 obręb: SIENNO DOLNE ID: 321803_2.0009.20	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	
Cmentarz od płu-wschodu (zdj. górne) oraz wnętrze (zdj. dolne)					
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.442) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get					

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz zlokalizowany poza wsią, na północny-wschód od wsi. Cmentarz ewangelicki założony około 1 połowy XIX w., po II wojnie użytkowany jako katolicki (według Karty Cmentarza nagrobek z 1951 r.) – obecnie brak śladów; cmentarz założony na rzucie prostokąta, bez centralnej alejki, nieogrodzony. Układ cmentarza jako całość czytelny, kwatery nieczytelne, układ nagrobków nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Sienna Dolnego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, teren cmentarza zniwelowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIENNO DOLNE
1. Nazwa CMENTARZ RODOWY EWANGELICKI	2. Czas powstania lata 1925-1926		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 		4. Adres Sienna Dolna 72-314 Sienna Dolna na działce geodez.: 300/1 obręb: SIENNO DOLNE ID: 321803_2.0009.300/1	
		5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
		6. Formy ochrony	

Cmentarz od pñ-zachodu (zdz. górne) oraz wñtrze (zdz. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.442) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz byłych właścicieli Sienna Dolnego (rodowy) zlokalizowany w lesie bukowym w kierunku północno-wschodnim od parku, nad stawem. Cmentarz rodowy ewangelicki założony w latach 1925-1926. Na łagodnym stoku krąg kamienny, do którego biegła droga wyznaczona kamieniami polnymi. Układ cmentarza jako całość czytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Sienna Dolnego.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Nagrobki zdewastowane, obecnie brak.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

8. Historia, opis i wartości

Park o charakterze krajobrazowym, prawdopodobnie został założony w 1 połowie XIX w. z cechami założenia krajobrazowego. Wchodził w skład folwarku założonego w 1843 r., zajmując północną i zachodnią część osady. Wraz z dziedzińcem i zabudowaniami tworzył samodzielny układ przestrzenny położony w otoczeniu pól uprawnych i łąk. Park od strony łąki i gruntów ornych był otoczony murem z kamienia polnego. Do dworu wiodła zachowana częściowo aleja lipowa, która kończyła się przy małym gazonie przed dworem. Od północy i zachodu do dworu przylega otwarta przestrzeń polany parkowej, której południowe obrzeże wyznacza szpaler kasztanowca, od zachodu kępa bukowo-klonowa, od północy szpaler świerkowy. Od wschodu do polany przylega dawna łąka. Starodrzew zajmował zachodnią część założenia.

Po II wojnie dawny folwark rozparcelowano, część budynków inwentarskich o konstrukcji ryglowej została rozebrana. W parku wskutek braku opieki zatarcia uległ układ komunikacyjny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Sienna Górnego

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Układ ścieżek parkowych zatarty. Zachowany starodrzew.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr 1832 (dawny numer 855) dec. KI.I.5340/20/79 z dnia 26.09.1979, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SIENNO GÓRNE	
1. Nazwa DWÓR		2. Czas powstania poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Siennno Górne 1 72-314 Siennno Górne na działce geodez.: 58 obręb: SIENNO GÓRNE ID: 321803_2.0008.58	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Dwór na terenie parku wpisaneog do rejestru zabytków nr rejestru 1832	

Dwór od wschodu (zdj. górne) oraz od pld-zachodu (dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.442) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

Dwór od wschodu (zdj. górne) oraz od płd-zachodu (dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.442) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Dwór został wybudowany w 1 połowie XIX w. lub w połowie XIX w. W 2 połowie XIX w. powstał drewniany ganek przed głównym wejściem, dobudowana została oficyna mieszkalno-gospodarcza, około 1910 r. dokonano adaptacji poddasza budując ryglowy szczyt facjaty oraz dwie lukarny po jego stronach.

Dwór posadowiony na kamiennych fundamentach, ściany murowane z cegły ceramicznej. Budynek na rzucie złożonym z prostokątnego korpusu oraz prostopadłej oficyny dobudowanej od północnego-wschodu, rzut w kształcie litery L. Bryła: budynek podpiwniczony, jednokondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, bryła zamknięta dachem dwuspadowym z facjatą w osi głównego wejścia oraz po dwie pary lukarn po obu stronach facjaty, poprzedzonym gankiem zamkniętym dachem dwuspadowym, oficyna zamknięta dachem dwuspadowym. Dachy pokryte dachówką ceramiczną.

Elewacje obecnie pozbawione detalu architektonicznego – budynek w trakcie prac remontowych.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Sienno Górne

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, budynek w trakcie prac remontowych prowadzonych pod nadzorem służb konserwatorskich.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Dwór na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nr rejestru 1832, wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SMORAWINA	
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Smorawina 73-150 Smorawina na działkach geodez.: 3, 4/10, 4/12, 4/13, 4/16, 4/17, 13/8, 13/9, 13/11, 13/25, 13/26, 13/31, 13/34, 13/36, 15, 16/3, 16/4, 22 obręb: SMORAWINA ID: 321803_2.0017- p. wyżej	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 854 dec. Kl.I.5340/19/79 z dnia 19.09.1979	
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get					

8. Historia, opis i wartości

Park o charakterze krajobrazowym, założony w 2 połowie XIX w. Pierwsza wzmianka o parku pochodzi z 1874 r., kiedy podawana jest powierzchnia parku 4,66 morgi. Ten mały park zajmował północno-zachodnią część założenia dworskiego a jego starodrzew spełniał funkcję ochronną (od wiatru) dla dworu i budynków inwentarskich. Założony był na rzucie trójkąta prostokątnego i usytuowany w rozwidleniu dróg dojazdowych do osady. Od płn-wsch. granicę wyznacza szosa do Karnic i Karwowa, od południa i pld-zachodu aleja klonowa prowadząca do starego cmentarza ewangelickiego, od północy i zachodu park otaczają pola. Dwór usytuowany był przy południowej granicy parku i zamykał prostokąt podwórza folwarcznego otoczonego budynkami gospodarczymi. Na osi dworu, po jego północnej stronie znajdowała się polana, wokół której w skupinach rósł starodrzew zbudowany z rodzimych gatunków.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Smorawina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Układ ścieżek parkowych zatarty. Zachowany starodrzew..

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr 854 dec. Kl.I.5340/19/79 z dnia 19.09.1979, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SMORAWINA	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Smorawina 73-150 Smorawina na działce geodez.: 4/16 obręb: SMORAWINA ID: 321803_2.0017.4/16	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	

Cmentarz od wschodu (zdj. górne) wnętrze cmentarz (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz zlokalizowany poza wsią, na zachód od wsi. Wiedzie do niego wpisana do rejestru zabytków aleja klonowa, która zaczynała się przy dawnym dworze. Cmentarz ewangelicki założony około 2 połowy XIX w. Cmentarz założony na rzucie prostokąta, z centralną niezadrzewioną alejką, nieogrodzony. Układ cmentarza jako całość czytelny, kwatery nieczytelne, układ nagrobków nieczytelny. Cmentarz zdewastowany, nagrobki usunięte, teren zniwelowany. Według Karty Cmentarza z 1987 r. na cmentarzu znajdował się obelisk prawdopodobnie poświęcony poległym w I wojnie światowej.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Smorawina.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz zdewastowany, teren cmentarza zniwelowany.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość S M O R A W I N A
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania k. XIX w. – I. 20-te XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 			4. Adres Smorawina 73-150 Smorawina m. in. na działce geodez.: 16/4 obręb: SMORAWINA ID: 321803_2.0017.p. wyżej 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony


Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Smorawinie za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1989, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Pochodzący z końca XIX w. do lat 20-tych XX w. zespół folwarczny zlokalizowany jest w zachodniej części wsi, na południe od drogi wiejskiej, stanowiąc połowę układu przestrzennego wsi. W owym czasie majątek w Smorawinie należał do Hansa von Diest, którego inicjały umieszczone są na budynkach gospodarczych. Pierwotny zespół folwarczny charakteryzował się zwartą geometryczną kompozycją, ukształtowaną w sposób zamknięty, stanowił jednorodny stylowo wnętrze architektoniczne, z czasem ulegał zatarciu wskutek wyburzeń starych budynków i nowej zabudowie. Dominantą przestrzennego założenia folwarcznego był magazyn zbożowy, usytuowany w osi drogi.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej Smorawina

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Zespół folwarczny na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w sierpniu 1989, Archiwum WUOZ w Szczecinie

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, wskutek wyburzeń budynków inwentarskich układ przestrzenny ulega zatarciu, istniejące budynki w złym stanie technicznym.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość S M O R A W I N A
1. Nazwa MAGAZYN ZBOŻOWY (14) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania 1927 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Smorawina 73-150 Smorawina na działce geodez.: 16/4 obręb: SMORAWINA ID: 321803_2.0017.16/4 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
6. Formy ochrony			

Magazyn od zachodu (zdz. górne) oraz od południa (zdz. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Magazyn zbożowy wzniesiony przez nieznanych budowniczych i architektów w 1927 r. (data budowy i inicjały właściciela w szczycie elewacji frontowej).

Budynek osadzony na kamiennych ławach fundamentowych. Ściany obwodowe z cegły ceramicznej, ściany częściowo otynkowane: nie tynkowane przyziemie i elementy wystroju architektonicznego lizeny, opaski otworów. Budynek na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Bryła czterokondygnacyjna, nieprzekształcona, zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym papą (dach w części zawalony!). Elewacje rozwiązane z zachowaniem symetrii osiowej, naroża ujęte ceglanymi lizenami, lizeny pomiędzy osiami wyznaczonymi przez okna elewacji, elewacje artykułowane gzymsami kordonowymi pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją i pomiędzy trzecią a czwartą kondygnacją.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Smorawina

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, budynek w części pozbawiony dachu ulega postępującemu zniszczeniu.

Postulaty dotyczące konserwacji:

niezbędne zabezpieczenie obiektu przed dalszą dewastacją
wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STRZMIELE	
1. Nazwa KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, OB. RZYMSKOKATOLICKI FIL. PW NAJŚWIĘTSZEJ MARI PANNY I ŚW. ANDRZEJA		2. Czas powstania 1772 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Strzmiele 73-150 Strzmiele na działce geodez.: 73 obręb: STRZMIELE ID: 321803_2.0021.73	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1755 (stary numer 89) dec. K1.V.-0/89/56 z dnia 15.05.1956	

Kościół od północy (zdj. górne) od południowego -zachodu (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1248 r. kiedy Strzemiele otrzymało prawo miejskie. Obecny kościół został zbudowany w 1722 r. przez ówczesnego właściciela wsi Ernesta Adriana von Edlinga, jako kościół protestancki. Kościół zbudowano w miejscu średniowiecznego grodziska. Po II wojnie uszkodzony w znacznym stopniu został przejęty przez kościół katolicki i w latach 1995-96 przeprowadzono w nim gruntowne prace budowlane i w 1996 r. został ponownie poświęcony. Kościół barokowy. Wraz z dworem umiejscowionym na płu-zach. od kościoła stanowi jeden zespół przestrzenny. Kościół orientowany, posadowiony na kamiennych fundamentach, murowany z cegły ceramicznej. Kościół wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium i ośmioboczną wieżą od zachodu. Bryła zwarta, korpus nawy jednokondygnacyjny zamknięty dachem dwuspadowym, wieża dwukondygnacyjna zamknięta dachem stożkowym, dachy pokryte dachówką ceramiczną. Elewacje boczne podzielona na pięć pól sześcioma lizenami, lizeny opinają także naroża prezbiterium, lizeny posiadają ceglane głowice. Na lizenach wspiera się szeroki fryz i uskokowy gzyms koronujący. W osi elewacji południowej portal zwieńczony łukiem koszowym. Wszystkie otwory okienne zamknięte łukami odcinkowymi z kluczem.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Strzemiele

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Kościół wpisany do rejestru zabytków nr 1755 (stary numer 89) dec. Kl.V.-0/89/56 z dnia 15.05.1956, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STRZMIELE	
1. Nazwa DWÓR w zespole		2. Czas powstania 1 ćw. XVIII w., 1780 r., poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Strzmiele nr 15 73-150 Strzmiele na działce geodez.: 71/1 obręb: STRZMIELE ID: 321803_2.0021.71/1	
 				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1833 (stary numer 92) dec. K.I.V.-0/92/56 z dnia 15.05.1956	

Dwór od płd-zach (zdj. górne), od północy dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

Dwór od pld-zach (zdz. górne), od północy dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. [https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE IMD/service.svc/get](https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get)

8. Historia, opis i wartości

Historia siedziby rodowej w Strzmielu sięga XIV w., kiedy to wzmiankowany był zamek, zniszczony w 1393 r. Na przełomie XIV/XV w. na miejscu zamku wzniesiono dwór, wymieniany w źródłach w 1551 i 1583 r, przebudowany na pocz. XVII w. Obecna siedziba została wzniesiona na obszarze średniowiecznego grodziska, na miejscu wcześniejszych: zamku i dworu. Forma terenu uniemożliwiała rozbudowę poprzez dobudowę skrzydeł lub budynków gospodarczych. Obecny dwór jest obiektem kilkufazowym, zrealizowanym od początku XVIII w. do poł. XIX w. przez kilku właścicieli Strzmieli. Zasadnicza barokowa forma dworu powstała ok. 1780 r. po przejęciu majątku przez rodzinę Loeper. Ostatnia przebudowa dworu pochodzi z poł. XIX w., kiedy to dostawiono przybudówkę północną. Po II wojnie dwór przejęty przez Skarb Państwa, w 1987 r. przejęty przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Dwór posadowiony na kamiennych ławach fundamentowych, z cokołem z kamienia, ściany murowane z cegły ceramicznej. Korpus dworu na planie prostokąta, z pseudoryzalitem w ścianie południowej poprzedzonym tarasem z zabiegowymi schodami. Bryła zwarta, budynek podpiwniczony, jednokondygnacyjny, pseudoryzalit dwukondygnacyjny, całość zamknięta dachem mansardowym z mieszkalno-użytkowym poddaszem. Elewacje odrestaurowane, zachowują pierwotną kompozycję oraz stylizację. Elewacja frontowa 9 osiowa zaakcentowana dwukondygnacyjnym, trzyosiowym pseudoryzalitem ujętym boniami w narożach i profilowanym gzymsem nad drugą kondygnacją, ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem z półkolistym wierzchołkiem i zdwojonymi lizenami. Otwory okienne z prostymi opaskami. Elewacja ogrodowa 4 osiowa zdominowana przez bryłę przybudówki. Elewacje szczytowe pierwotnie czteroosiowe, obecnie jednoosiowe z blendami. Wszystkie elewacje z gładko zacieranego tynku.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Strzmielo

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Dwór wpisany do rejestru zabytków nr 1833 (stary numer 92) dec. KI.V.-0/92/56 z dnia 15.05.1956, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STRZMIELE	
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania XVIII / XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres	
				Strzemiele 73-150 Strzemiele na działkach geodez.: 68, 69, 71/1, 71/2, 72 obręb: STRZMIELE ID: 321803_2.0021. 68, 69, 71/1, 71/2, 72
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
Park z wjazdem do dworu (zdj. górne), od północy dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1833 (stary numer 938) dec. KL.I.5340/62/80 z dnia 12.12.1980	

8. Historia, opis i wartości

Park został założony na przełomie XVIII/XIX w. i posiadał cech skromnego założenia krajobrazowego. Na planie sytuacyjnym wsi z 1890-92 r. sposób graficznego przedstawienia parku jest taki sam jak tereny ogrodów i sadów przyległe do zabudowań wsi, co świadczy o częściowo rolniczym użytkowaniu terenu parku. Usytuowanie dworu w północnej części majdanu grodziska, które jeszcze pod koniec XVIII w. posiadało czynną fosę i wały nie wiązało dworu z wnętrzem parku i był on trudno dostępny bezpośrednio z dworu. Park o powierzchni ok 1,5 ha położony jest w płn części wsi, od południa przylega parcela kościelna, od zachodu dwór, od pld-zachodu teren parku graniczy z dawnym dziedzińcem folwarku, od wschodu i północy graniczy z ogrodem warzywnym i starym sadem oraz łąkami.

Park został zdewastowany w latach 70-tych XX w.,

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Strzmiele

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Założenie parkowe nadal czytelne, park zdewastowany w latach 70-tych XX w..

Postulaty dotyczące konserwacji:


Kościół wpisany do rejestru zabytków nr 1750 dec. Kl.3-5340/100/89 z dnia 30.10.1989, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STRZMIELE	
1. Nazwa DWA PAWILONY (DOMKI KAWALERSKIE) w zespole		2. Czas powstania XVIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Strzmiele 73-150 Strzmiele na działce geodez.: 71/1 obręb: STRZMIELE ID: 321803_2.0021. 71/1	
  				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1833 (stary numer 92) dec. K1.V.-0/92/56 z dnia 15.05.1956	

Pawilon od północy (zdj. górne), pawilon od południa (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

Pawilon od północy (zdj. górne), pawilon od południa (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Dwa pawilony usytuowane w południowej części działki, w narożnikach, stanowią elementy pierwotnego założenia dworskiego i były to tak zwane domki kawalerskie, obecnie letnie pokoje gościnne.

Budynki murowane, założone na planie kwadratu, jednonętne, o jednokondygnacyjnych bryłach zamkniętych dachami czterospadkowym pokrytymi dachówką ceramiczną. Elewacje bez detalu architektonicznego

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy zespołu dworskiego we wsi Strzmiele

Wartości naukowe: budynki jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Budynki na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków nr 1833, wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STRZMIELE	
1. Nazwa MUR I BRAMA w zespole		2. Czas powstania XVIII / XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Strzmiel 73-150 Strzmiel na działce geodez.: 71/1 obręb: STRZMIELE ID: 321803_2.0021. 71/1	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków nr 1833	

Brama od pld-zach (zdzj. górne), od wnętrza założenia (zdzj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

Brama od pld-zach (zdj. górne), od wnętrza założenia (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Pomiędzy pawilonami (domki kawalerskie) wytyczony ceglany mur ogrodzeniowych. Przejazd bramny pomiędzy dwoma prostymi ceglanymi filarami na rzucie kwadratu.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy zespołu dworskiego we wsi Strzmiele

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Obiekt na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków nr 1833, wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STRZMIELE	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Strzmiele 73-150 Strzmiele na działce geodez.: 211/1 obręb: STRZMIELE ID: 321803_2.0021. 211/1	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	
Wnętrze cmentarza w kier. półn (zdj. górne), w kierunku półd. (zdj. dolne)					
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ .					

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki z około 1 połowy XIX w. zlokalizowany w lesie na pld-zachodnim skraju wsi, po ptn stronie drogi do wsi Dobra Nowa. Cmentarz założony na rzucie nieregularnego wieloboku, bez centralnej alejki. Układ całości cmentarza czytelny, układ kwater nieczytelny, układ nagrobków i mogił nie czytelny. Cmentarz zdewastowany, w 2001 r. przeniesiono dwa nagrobki na teren przykościelny w Strzmielach.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Strzmiel

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, groby zniszczone, na terenie porzrzucone nieliczne już fragmenty nagrobków.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STRZMIELE	
1. Nazwa STODOŁA w zagrodzie nr 12		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres	
				Strzmiele nr 12 73-150 Strzmiele na działce geodez.: 83 obręb: STRZMIELE ID: 321803_2.0021. 83
			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
			6. Formy ochrony	

Budynek stodoły od południowego-wschodu

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>.

8. Historia, opis i wartości

Budowniczy i właściciele przed II wojną światową nieznani, prawdopodobnie zagroda należała do średniozamożnej rodziny chłopskiej. Stodoła niepodpiwniczona, na podmurówce z kamienia, ściany obwodowe konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym. Stodoła założona na planie prostokąta, jednokleiskowa o symetrycznym podziale wnętrza: po obu stronach przejezdnego klepiska znajduje się po jednym sasku. Klepisko utwardzane gliną. Bryła jednokondygnacyjna zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Elewacje niezdobione.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Strzemiele

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, liczne ubytki wypełnienia ceglanego między ryglami.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STRZMIELE
1. Nazwa BUDYNEK INWENTARSKI w zagrodzie nr 12		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Strzemiele nr 12 73-150 Strzemiele na działce geodez.: 83 obręb: STRZMIELE ID: 321803_2.0021. 83
Budynek inwentarski od wschodu			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budowniczy i właściciele przed II wojną światową nieznani, prawdopodobnie zagroda należała do średniozamożnej rodziny chłopskiej.

Budynek niepodpiwniczony, na podmurówce z kamienia, ściany obwodowe konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym, ślady napraw konstrukcji ryglowej – przemurowane ściany z cegły, ściany częściowo tynkowane. Budynek założony na planie prostokąta, Bryła jednokondygnacyjna zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką z licznymi ubytkami. Elewacje niezdobione.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy wsi Strzemiele

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, liczne ubytki wypełnienia ceglanego międzyryglami, nieszczelne pokrycie dachu.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość TROSZCZYNO
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI	2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  			4. Adres Troszczyno 72-314 Troszczyno na działce geodez.: 9 obręb: RADZIM ID: 321803_2.0004. 9 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
Cmentarz od zachodu (zdj. górne), od południa. (zdj dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 331.424) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ .			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki z około 2 połowy XIX w. zlokalizowany na południowym skraju wsi. Cmentarz założony na rzucie prostokąta ograniczonego od północy drogą, bez centralnej alejki. Układ całości cmentarza czytelny, układ kwater nieczytelny, układ nagrobków i mogił nie czytelny. Cmentarz zdewastowany, groby rozkopane.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego wsi Troszczyno

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, wewnątrz cmentarza niedostępne z uwagi na zwartą pokrywę krzewów.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość WOŁKOWO
1. Nazwa PARK DWORSKI	2. Czas powstania XIX w.		
 			4. Adres Wołkowo 72-314 Wołkowo na działkach geodez.: 2/2, 294/1 obręb: WOŁKOWO ID: 321803_2.0006. 2/2, 294/1
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Wnętrze parku od południa (zdj. górne), park od zachodu (zdj. dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1829 (stary numer 835) dec. KI.I.5340/31/78 z dnia 25.11.1978

8. Historia, opis i wartości

Park o naturalistycznym wyglądzie pochodzi z 1 połowy XIX w., założony na skłonie wzgórza, opadającego ku wschodowi, zajmuje południowo-wschodnią część wsi. Budynek dworu w południowej części założenia dworsko-parkowego, fasadą zwrócony w kierunku dawnego podwórzka gospodarczego dawnego folwarku, przed fasadą znajdował się owalny podjazd, obsadzony drzewami, tworzącymi zieloną przesłonę rezydencji (drzewa wycięto). Park otacza dwór od płd i wschodu, rozciągając się na zewnątrz wschodniej pierzei podwórzka gospodarczego. Do dworu prowadzi aleja lipowa, równolegle do niej, od północy biegnie aleja grabowa. Zadrzewienie składało się głównie rodzimych (lipa, dąb, buk, grab), wzbogaconych drzewami obcego pochodzenia (cisy, magnolie, dęby czerwone, kasztanowce i robienie). Ozdobą jest podłużny staw, z niewielką wyspą, dzielący park na dwie części różniące się ukształtowaniem terenu i gatunkami drzew.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Wołkowa

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków nr 1829 (stary numer 835) dec. Kl.I.5340/31/78 z dnia 25.11.1978, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość WOŁKOWO
1. Nazwa DWÓR		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Wołkowo 72-314 Wołkowo na działce geodez.: 294/1 obręb: WOŁKOWO ID: 321803_2.0006.294/1
Budynek dworu od południowego-wschodu Dwór na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1829			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://uslugi.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

Dwór wybudowany w 2 połowie XIX w., w zespole dworsko-parkowym. Budynek dworu zlokalizowany w południowej części założenia dworsko-parkowego, fasadą zwrócony w kierunku dawnego podwórzka gospodarczego dawnego folwarku, przed fasadą znajdował się owalny podjazd, obsadzony drzewami.

Budynek dworu podpiwniczony, murowany, otynkowany. Na rzucie prostokąta, bryła nieprzekształcona, dwukondygnacyjna zamknięta dachem kopertowym, poddasze nie użytkowe. Elewacja frontowa siedmioosiowa w przyziemiu, ośmioosiowa pierwsza kondygnacja z centralnie umieszczonym ryzalitem z wejściem do budynku zamkniętym łukiem, elewacja ogrodowa siedmioosiowa z centralnym trójosiowym ryzalitem. Elewacje niezdobione, naroża budynku, naroża ryzalitów ujęte wielobocznymi kolumnami. Otwory okienne prostokątne.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Wołkowa

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek dworu zdewaloryzowany wskutek prowadzonych remontów. Stan zachowania zły, budynek nie zamieszkaný, ulega postępującej dewastacji.

Postulaty dotyczące konserwacji:

Dwór na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1829, wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość WOŁKOWO
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI	2. Czas powstania ok. 2 poł. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym   		4. Adres Wołkowo 72-314 Wołkowo na działkach geodez.: 2/2, 294/14 obręb: WOŁKOWO ID: 321803_2.0006. 2/2, 294/14	
5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe			
6. Formy ochrony			

Cmentarz od zaciędi (zdz. górne), od północy (zdz. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.332) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki z około 2 połowy XIX w. zlokalizowany w centrum wsi. Cmentarz założony na rzucie czworokąta ograniczonego od północy drogą, z centralną niezadrzewioną oraz boczną zadrzewioną alejką. Układ całości cmentarza czytelny, układ kwater obecnie nieczytelny, układ nagrobków i mogił nie czytelny, nagrobki usunięte.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Wołkowa

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny, zachowana roślinność obwodowa, brak nagrobków.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Ż E L M O W O	
1. Nazwa PARK w zespole pałacowym		2. Czas powstania 1 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Żelmowo 72-314 Żelmowo na działkach geodez.: 9/6, 16/14, 16/19 obręb: ŻELMOWO ID: 321803_2.0010. 6/6, 16/14, 16/19	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1842 (stary numer 853) dec. K.I.5340/18/79 z dnia 18.09.1979	
Park od pld. wchodu (zdj. górne), park od ptn-wschodu (zdj. dolne)					
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ . Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get					

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy o cechach założenie angielskiego założony w 1 połowie XIX w. Pierwsza wzmianka o parku z 1874 r., w którym wymienia się jego powierzchnię liczącą 23,24 morgi. Park o powierzchni 5,5 ha znajduje się w środku osady, po obu stronach drogi. W układzie parku można wyróżnić część północną z pałacem i część południową, w której znajdowała się oranżeria. Część północna ogrodzona murem z kamienia polnego, pałac znajduje się na polanie, w pobliżu południowo-zachodniej bramy wjazdowej, z gazonem od strony podwórza folwarku, drogi dojazdowe kończą się pochylnią podjazdu przed głównym wejściem do pałacu. Wzdłuż dróg dojazdowych rosły szpalery lipowe, tworzące kurtynę widokową na osi pałacu. Wzdłuż muru ogrodzeniowego, przy drodze rośnie szpaler kasztanowca, po przeciwnej stronie osi w części półn-wschodniej w pobliżu gorzelni rosną drzewa iglaste. Od strony południowej przy pałacu polana z bukami, dębami czerwonymi i szypułkowymi, świerki, brzozy. Część południowa o nieznacznym nachyleniu w kierunku południowym, ogrodzona niskim murem kamiennym, środkowa część z polaną, w pobliżu narożnika wschodniego mały bezodpływowy staw, z pomnikowymi dębami w części południowej

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Żelmowa

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Obecnie pozostały czytelne granice założenia parkowego, zachowane ogrodzenie i liczny starodrzew.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Park wpisany do rejestru zabytków 1842 (stary numer 853) dec. Kl.I.5340/18/79 z dnia 18.09.1979, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość ŻELMOWO
1. Nazwa PAŁAC w zespole		2. Czas powstania pocz. XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Żelmowo nr 20 72-314 Żelmowo na działce geodez.: 16/14 obręb: ŻELMOWO ID: 321803_2.0010. 16/14
Pałac od zachodu			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków nr 1842 (stary numer 1316) dec. DZ-4200/25/O/96 z dnia 07.08.1996

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>. Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://uslugazabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

8. Historia, opis i wartości

W 1892 r. dobra żelmowskie zostały przejęte przez Gephardta Schultz i na początku XX w. wzniesiono pałac, na fundamentach wcześniejszej budowli. Do II wojny światowej pałac pełnił funkcję rezydencji szlacheckiej.

Pałac podpiwniczony, posadowiony na kamiennych ławach fundamentowych, murowany z cegły ceramicznej, otynkowany. Pałac na nieregularnym rzucie, którego obrys skomponowano na planie zbliżonym do wydłużonego prostokąta – korpus pałacu założony na wcześniejszej budowli (stare mury piwnicy), obudowany z trzech stron przybudówkami i ryzalitami, od płn-zachodu ganek, od płd-wschodu płytki ryzalit, przy szczycie płd-zachodnim przybudówka, która stanowi podstawę wieży. Bryła masywna, nieregularna, rozczłonkowana, dwukondygnacyjna zamknięta dachem dwuspadowym. Elewacje uproszczone, frontowa 10-osiowa, arytmiczna, zaakcentowana 3 osiowym i 3 kondygnacyjnym pseudoryzalitem z trójkątnym szczytem, ryzalit poprzedzony gankiem, elewacja parkowa 11 osiowa, nieregularna, z tarasem. Elewacja płd-zachodnia trzyosiowa z centralnie wyprowadzoną 8-boczną wieżą zwieńczoną ostrosłupowym hełmem z latarnią. Wszystkie elewacje artykułowane gzymsem koronującym, otwory ujęte prostymi opaskami oraz profilowanymi parapetami.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Żelmowa

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Postulaty dotyczące konserwacji:


Pałac wpisany do rejestru zabytków nr 1842 (stary numer 1316) dec. DZ-4200/25/O/96 z dnia 07.08.1996, wszelkie prace na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Ż E L M O W O	
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI, przykościelny		2. Czas powstania ok. 1 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Żelmowo 72-314 Żelmowo na działce geodez.: 16/12 obręb: ŻELMOWO ID: 321803_2.0010. 16/12	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	

Cmentarz od południa (zdj. górne) wewnątrz cmentarza (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>.

Cmentarz od południa (zdj. górne) wnętrze cmentarza (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki, przykościelny założony w centrum wsi, około 1 połowy XIX w. na podwyższeniu terenu w stosunku do pobliskiej drogi, z kamiennym murem oporowym, od strony drogi resztki ceglanego słupka bramnego. Cmentarz na rzucie trapezu z ruinami kościoła (kaplicy ?) i centralną nie zadrzewioną alejką. Układ całości cmentarza czytelny, układ kwater zatarty, układ nagrobków nieczytelny.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Żelmowa.

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Nastąpiła całkowita dewastacja cmentarza, usunięto nagrobki – obecnie bardzo nieliczne ślady dawnego cmentarza; teren zarośnięty podrostami

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace ziemne na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Ż E L M O W O	
1. Nazwa RUINA KOŚCIOŁA na cmentarzu ewangelickim		2. Czas powstania XIX w. (?)			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Żelmowo 72-314 Żelmowo na działce geodez.: 16/12 obręb: ŻELMOWO ID: 321803_2.0010. 16/12	
				5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe	
				6. Formy ochrony	
Ruiny kaplicy Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/.					

8. Historia, opis i wartości

Kościół (kaplica?) na cmentarzu ewangelickim założonym w centrum wsi, około 1 połowy XIX w. na podwyższeniu terenu w stosunku do pobliskiej drogi. Murowany z cegły na rzucie prostokąta, typu salowego. Bryła jednokondygnacyjna, pierwotnie nakryta dachem dwuspadowym. Szczyt dekorowany fryzem arkadowym, ostrołukowy portal z okulusem ponad portalem. Kościół obecnie w ruinie.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy Żelmowa

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: ruina.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Ż E L M O W O
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania k. XIX w. – I. 20-te XX w.	4. Adres Żelmowo 72-314 Żelmowo między innymi na działkach geodez.: 16/21, 16/22 obręb: ŻELMOWO ID: 321803_2.0010. 16/21, 16/22 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			



5 OBORA

8 OWCZARNIA (ruina)

13 MAGAZYN ZBOŻOWY (ruina)

17 GORZELNIA (ruina)

Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Żelmowie za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w lutym 1990, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get

Wycinek mapy ewidencyjnej w skali 1:2 500 z zespołem folwarcznym w Żelkowie za: <https://radowomale.e-mapa.net/> (zasięg i skład zespołu folwarcznego na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w lutym 1990, Archiwum WUOZ w Szczecinie – por. 2 stronę niniejszej karty adresowej z planem zespołu). Szary kolor: zasięg wpisu do rejestru zabytków wg. https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get


8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny zlokalizowany jest w środkowej części wsi, prawdopodobnie w miejscu pierwotnego nawsia, po stronie północnej drogi (poza wyburzoną owczarnią). Zabudowa zespołu zdominowała układ przestrzenny wsi, zajmując ok. 70% zabudowy.

Kompozycja wnętrza zespołu uległa bardzo dużym przeobrażeniom, pod koniec XIX w. założenie charakteryzowało się kompozycją zwartą, zgeometryzowaną, ukształtowaną w sposób zamknięty. Przebudowa majątku w latach 10-20-tych XX w. (wyburzenia obory, stodoły usytuowanych kalenicowo blisko drogi) i budowa nowych: stajni, owczarni, kuźni-stelmacharni, magazynu zbożowego, zmieniło założenie i obecnie kompozycja ma charakter liniowy, otwarty. Elementem krystalizującym plan zespołu jest układ dróg gospodarczych oraz lokalizacja pałacu i zieleni strukturalnej (klomb i park). Dominantą funkcjonalną jak i architektoniczną zespołu jest pałac.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju przestrzennego Żelmowa

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.



Zespół folwarczny na Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa wykonanej w lutym 1990, Archiwum WUOZ w Szczecinie

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania zły, część budynków inwentarskich wyburzony, układ przestrzenny ulega zatarciu, istniejące budynki w złym stanie technicznym..

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.


10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

Bogusław Okupny

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Ż E L M O W O
1. Nazwa OBORA (5) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania 1942 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Żelmowo 72-314 Żelmowo na działce geodez.: 16/22 obręb: ŻELMOWO ID: 321803_2.0010. 16/22
  			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
			6. Formy ochrony

Obora od wschodu (zdj. górne) oraz od płd-zachodu (zdj. dolne)

Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. <https://radowomale.e-mapa.net/>.

8. Historia, opis i wartości

Obora wybudowana w 1942 r., w okresie tym majątek był własnością Wilhelma Macha. Lokalizacja obory względem podwórza gospodarczego jest peryferyjna. Budynek był nowocześnie wyposażony z centralną paszarnią oraz zsypami paszy. Budynek zachował się w pierwotnej formie.

Obora posadowiona na ławach fundamentowych z kamienia. Ściany obwodowe murowane z cegły ceramicznej, obramienia otworów z cegły ceramicznej. Obora założona na rzucie wydłużonego prostokąta, przy frontowej ścianie 5 przybudówek pełniących funkcję zsypów paszy. Bryła jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką, z dwupoziomowym poddaszem magazynowym. Przybudówki także przekryte daszkami dwuspadowymi. Elewacje niedekorowane, artykułowane kamiennym cokołem zwieńczonym jedną główkową warstwą cegieł, prostym gzymsem kordonowym.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy zespołu folwarcznego we wsi Żelmowo

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania murów obwodowych dostateczny, bardzo zły stan pokrycia dachowego z licznymi ubytkami dachówki, ogólny stan zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
08/04/2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Ż E L M O W O
1. Nazwa OWCZARNIA (8) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania I. 10-20-te XX w.	4. Adres Żelmowo 72-314 Żelmowo na działce geodez.: 16/22 obręb: ŻELMOWO ID: 321803_2.0010. 16/22 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe 6. Formy ochrony
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			
Budynek od płd-wschodu (zdj. górne) oraz od płn-wschodu (zdj. dolne) Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/.			

8. Historia, opis i wartości

Owczarnie wybudowana najprawdopodobniej w latach 10-20-tych XX w., w okresie tym majątek był własnością rodziny Schultzów. Lokalizacja owczarni względem podwórza gospodarczego przy brukowanej drodze gospodarczej, mającej związek z funkcją obiektu. Po wojnie budynek nie remontowany, przemurowania otworów, przepierzenia otworów wentylacyjnej w ścianie kolankowej, zmiana funkcji w części budynku poprzez adaptację na chlew.

Obora posadowiona na ławach fundamentowych z kamienia łamanego, na wysokiej podmurówce. Ściany obwodowe murowane z cegły ceramicznej z filarami z cegły ceramicznej i wypełnieniem z wapiennej cegły silikatowej, obramienia otworów z cegły ceramicznej. Obora założona na rzucie wydłużonego prostokąta, wejścia w przeciwnych dłuższych ścianach budynku. Bryła dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym papą, z poddaszem magazynowym w drugiej kondygnacji. Elewacje w wątku ceglany z cegły czerwonej i jasnej, artykułowane kamiennym cokołem zwieńczonym jedną główkową warstwą cegieł.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy zespołu folwarcznego we wsi Żelmowo

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania murów obwodowych zły, bardzo zły stan pokrycia dachowego z licznymi ubytkami pokrycia, ogólny stan zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
21/03/2022

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Ż E L M O W O
1. Nazwa MAGAZYN ZBOŻOWY (13) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania I. 10-20-te XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Żelmowo 72-314 Żelmowo na działce geodez.: 16/22 obręb: ŻELMOWO ID: 321803_2.0010. 16/22
			5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
Budynek od pld-wschodu (zdz. górne) oraz od ptn-wschodu (zdz. dolne)			6. Formy ochrony
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ .			

8. Historia, opis i wartości

Magazyn zbożowy wybudowana najprawdopodobniej w latach 10-20-tych XX w., w okresie tym majątek był własnością rodziny Schultzów. Po wojnie budynek nie remontowany.

Budynek magazynu posadowiony na ławach fundamentowych z kamienia łamanego, na wysokiej podmurówce. Ściany obwodowe murowane z cegły ceramicznej z filarami z cegły ceramicznej i wypełnieniem z wapiennej cegły silikatowej, obramienia otworów z cegły ceramicznej oraz cegły silikatowej. Magazyn założony na rzucie wydłużonego prostokąta, wejścia w przeciwległych dłuższych ścianach budynku. Bryła dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym papą, w części płu narożnika magazynu wydzielona stolarnia. Elewacje w wątku ceglany z cegły czerwonej i jasnej silikatowej, artykułowane kamiennym cokołem zwieńczonym jedną główkową warstwą cegieł, nadproża otworów w formie łuków odcinkowych z cegły ceramicznej, podokienniki z cegły ceramicznej.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy zespołu folwarcznego we wsi Żelmowo

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania murów obwodowych zły, bardzo zły stan pokrycia dachowego z licznymi ubytkami pokrycia, ogólny stan zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:


wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
21/03/2022

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Ż E L M O W O
1. Nazwa GORZELNIA (17) w zespole folwarcznym		2. Czas powstania I. 90-te XIX w.	4. Adres Żelkowo 72-314 Żelkowo na działce geodez.: 16/22 obręb: ŻELMOWO ID: 321803_2.0010. 16/22 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat łobeski gmina Radowo Małe
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			
Gorzelnia od płd-zachodu (zdj. górne) oraz od płn-wschodu (zdj. dolne)			6. Formy ochrony
Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965. Strefa III. Godło arkusza 332.313) powiększony do skali 1:5000 z nałożoną mapą ewidencyjną wg. https://radowomale.e-mapa.net/ .			

8. Historia, opis i wartości

Gorzelnia wybudowana najprawdopodobniej w latach 90-tych XX w., bezpośrednio po objęciu majątku przez Gebhardta Schultza. Pod względem układu funkcjonalnego: usytuowanie zalewni i aparatu gorzelnia odbiega od typowego wzorca, a także jest to budynek wielokondygnacyjny. Po wojnie budynek remontowany. Obecnie w ruinie.

Budynek gorzelni posadowiony na ławach fundamentowych z kamienia łamanego, na wysokiej podmurówce niwelującej spadek terenu. Ściany obwodowe murowane z cegły ceramicznej od wewnątrz tynkowane, obramienia otworów z cegły ceramicznej. Gorzelnia założona na rzucie nieregularnego wieloboku, składa się z zespołu prostokątów stykających się bokami: dobudówka mieszkalna, zasadniczy budynek, sala odpraw spirytusu, kotłownia, magazyn ziemniaków. . Bryła rozczłonkowana, złożona z zespołu prostopadłościanów o zróżnicowanych wysokościach, zasadnicza część produkcyjna i dobudówka mieszkalna nakryte dachami dwuspadowymi, pozostałe części pulpitowymi. Dominantą obiektu jest ceglany komin o wysokości ok. 19 metrów wyprowadzony w miejscu połączenia magazynu ziemniaków i kotłowni. Część produkcyjna trójkondygnacyjna z poddaszem w ostatniej kondygnacji, niepodpiwniczona.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy zespołu folwarcznego we wsi Żelmowo

Wartości naukowe: budynek jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania murów obwodowych zły, górne partie uległy zawaleniu. Brak pokrycia dachowego, ogólny stan bardzo zły.

Postulaty dotyczące konserwacji:

wszelkie prace remontowo-budowlane na obiekcie wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bogusław Okupny
21/03/2022

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków